Coordenadores:

Luciano Lourenço

Pedro Patrício

**XI ENCONTRO
NACIONAL
de RISCOS**

Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Coimbra, 2018

Ao recordar o **Incêndio do Chiado**, 30 anos depois de ele ter acontecido, bem como outros importantes incêndios que afetaram estruturas da cidade de Lisboa e de outras prestigiadas cidades, em diferentes continentes, queremos revisitar esses acontecimentos nefastos para deles retirar os ensinamentos que podem transmitir e, com base nessas experiências, extrair as devidas lições e, assim, *aprender com o passado*.

Entre outros objetivos, esta obra visa analisar:

- i. Alguns dos incêndios mais marcantes que tiveram lugar em edifícios da cidade de Lisboa;
- ii. Outros importantes incêndios registados em estruturas de várias cidades;
- iii. Aspetos relacionados com as técnicas de combate e a segurança dos combatentes;
- iv. A forma de divulgação da informação e o papel da comunicação social na disseminação das notícias;
- v. A reabilitação urbana das áreas incineradas e as transformações do espaço inerentes à reconstrução.

Desta forma, a obra apresenta uma visão multidisciplinar da problemática inerente aos “incêndios em estruturas” que, por vezes, também são mencionados como “incêndios em edifícios” e, ainda, como “incêndios urbanos”, uma nomenclatura que também merece reflexão, pois carece de clarificação e uniformização, para maior precisão destes conceitos, uma discussão para a qual este volume também contribui.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS | EDITORIAL STRUCTURES
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Vieira
Universidade do Minho

Cármem Ferreira
Universidade do Porto

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

José António Vega
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Montserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Xavier Ubeda Cartaña
Universidade de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
PEDRO PATRÍCIO
(COORDS.)

INCÊNDIOS EM ESTRUTURAS

APRENDER COM O PASSADO

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Pedro Patrício

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

447369/18

ISBN

978-989-20-8918-8

ISBN Digital

978-989-20-8919-5

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-20-8919-5_1

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
Incêndios em edifícios – lições aprendidas	
Vítor Primo, Nuno Filipe de Sousa e Maria de Fátima Januário	9
O incêndio da rua da Magdalena – 1907. Retrospectiva de grandes incêndios em estruturas na cidade de Lisboa	
Miguel Gil	29
40 anos após o incêndio da Politécnica. Renascer das cinzas em ciências	
Júlia Alves	49
30 anos depois do incêndio do Chiado. Que lições retirar?	
Carlos Silva e Pedro Pedro	69
E se o “Chiado” fosse hoje? Estaremos agora melhor preparados?	
Pedro Patrício e Alberto Militão	107
O incêndio do Chiado nos jornais: a narrativa de uma catástrofe	
Ana Teresa Peixinho	139

PREFÁCIO

A realização do XI Encontro Nacional de Riscos na cidade de Lisboa, em co-organização com o Regimento de Sapadores Bombeiros, vem reforçar o carácter descentralizado e a cooperação institucional que, desde os primeiros tempos, a RISCOS quis imprimir a este tipo de reuniões técnico-científicas.

Mais recentemente, os Encontros Nacionais de Riscos entraram numa nova fase, que se pretende estabilizar em torno de aspectos que passaram a individualizá-los, quer por se terem autonomizado em relação a outras reuniões científicas organizadas pela RISCOS, quer por virem a assumir uma periodicidade anual, e, sobretudo, pela especificidade que passaram a reunir, devida ao facto de pretenderem “aprender com o passado”, o denominador comum que passou a caracterizá-los e cujos temas, a abordar nessa óptica, devem corresponder a riscos cujas efemérides de plenas manifestações se celebrem no ano em causa.

Deste modo, se o último Encontro teve como mote o “Acidente de Alcáçate - 30 anos depois”, o XI acontece no ano em que também se cumprem 30 sobre o incêndio do Chiado. O próximo, em 2019, terá como temática o risco sísmico, já que decorrem várias efemérides com ele relacionadas.

Se o anterior Encontro deu um passo importante em relação aos que o antecederam e que teve a ver com a publicação em livro das conferências nele proferidas, desta vez fizemos mais um pequeno mas significativo progresso, o qual diz respeito à edição do livro em tempo oportuno, de modo a permitir a sua distribuição no início do Encontro, e não uns meses depois, desiderato que pretendemos manter nas próximas realizações.

Assim, após este breve introito, diremos que o objetivo deste Encontro, à semelhança do que sucedeu com o anterior e daquilo que será expectável nos próximos, visa visitar um acontecimento nefasto, para dele retirar os ensinamentos que pode transmitir e, assim, aprender com essa experiência.

Tendo em conta que, neste caso, se trata de um incêndio que decorreu na cidade de Lisboa, aproveita-se o ensejo para também visitar outros importantes incêndios que decorreram tanto nessa cidade como noutras, para de todos eles retirar lições e, assim, “aprender com o passado”.

Além dos aspetos técnicos ligados ao combate a incêndios, procede-se a uma análise histórica de alguns incêndios que ficaram gravados na memória. Discutem-se questões da segurança e da comunicação da informação e termina-se com a reabilitação urbana da área afetada pelo incêndio do Chiado, cobrindo a tripla perspectiva de antes, durante e depois da manifestação do risco.

Por outro lado, o XI Encontro também pretende contribuir para a discussão e clarificação do termo que será mais adequado para designar este tipo de incêndios, conhecidos tanto por “Incêndios em Estruturas” como por “Incêndios Urbanos”, denominação que importa uniformizar. Trata-se de uma discussão que não pode ficar encerrada, mas será a dar pequenos passos que se percorre o caminho e este será mais um pequeno contributo nesse sentido.

Esperemos que outros se lhe sigam

Luciano Lourenço

Pedro Patrício

**E SE O “CHIADO” FOSSE HOJE?
ESTAREMOS AGORA MELHOR PREPARADOS?
WHAT IF THE "CHIADO" HAPPENED TODAY?
ARE WE BETTER PREPARED NOW?**

Pedro Patrício

Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (Portugal)
pedromiguelpatricio@gmail.com

Alberto Militão

Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (Portugal)
militao@diomil.pt

Resumo: O grande incêndio do Chiado, de 25 de agosto de 1988, eclodiu nos Armazéns Grandella e destruiu 10 edifícios na totalidade, 5 parcialmente, tendo deixado outros 5 com sérios danos. Atingiu uma área delimitada pelas ruas Áurea, Assunção, Crucifixo, Nova do Almada, Garrett, Carmo, e Calçada do Sacramento.

Uma questão se coloca: se este grande Incêndio fosse hoje, estariam os bombeiros mais bem preparados em termos formativos e organizacionais?

Palavras-chave: Incêndio, Chiado, Bombeiros, Lisboa.

Abstract: The great Chiado fire of 25 August 1988 broke out in the Grandella warehouses and destroyed 10 buildings in total, 5 partially, leaving 5 others with serious damage. It reached an area bounded by the Áurea, Asuncion, Crucifix, Nova do Almada, Garrett, Carmo streets, and Calçada do

Sacramento. One question arises: if such a great fire happened today, would the firefighters be better prepared in terms of training and organization?

Keywords: Fire, Chiado, firefighters, Lisbon.

Introdução

Os grandes incêndios sempre afetaram marcadamente as comunidades. Passada a segunda década do século XXI, há um sentimento generalizado, no que concerne aos incêndios, que nos permite perceber que, o verdadeiramente importante, é, de facto, inviabilizar que aconteçam, e que, se ocorrerem, as suas consequências evidenciem as mínimas implicações possíveis no normal decorrer da vida social.

É imprescindível que todos tenham consciência da sua vulnerabilidade. Toda a população em geral é vulnerável. Os bombeiros, como elementos da sociedade, também o são, com a particularidade de serem agentes de intervenção direta nos incêndios.

Torna-se então razoável perspetivar determinados comportamentos e atitudes que inviabilizem ao máximo os riscos potenciadores de incêndios. Para tal, as populações devem possuir uma cultura de segurança, e os bombeiros têm o dever de estar devidamente organizados, e de evidenciar as mais adequadas modalidades de resposta, face a estas catástrofes, por via de uma formação apropriada, metodológica, que acompanhe a evolução tipológica dos meios e sistemas construtivos e dos seus condicionalismos legislativos.

A Génese do Serviço de Incêndios em Portugal

O denominado grande Incêndio do “Chiado” teve lugar a 25 de agosto de 1988.

Por analogia, o dia 25 de agosto, também tem sido considerado por, nesse preciso dia do ano de 1395, correspondendo a solicitações do senado da câmara de Lisboa, D. João I ter estabelecido, mediante Carta Régia, as primeiras diretivas que se conhecem referentes à génese de um Serviço de Incêndios em Portugal. Determinou então El-Rei:

“[...] que por quanto pr uezes se leuanta fogo em essa çidade, considerando sobrelo alguu boõ remedio ; Acordaste q os pregoeiros dessa çidade p^o freguesias e cada hua noute, depois do signo da colhença, andem pr a dita çidade apregoando q cada huu guarde e ponha guarda ao fogo em suas casas, e q em caso de q se alguu fogo leuantasse, o q ds não queira, q todos os carpenteiros e calafates venham aaquel lugar, cada huu com seu machado, pr auere de atalhar o dito fogo : e q out^o ssi todas as molheres q ao dito fogo acodirem, tragam cada hua seu cantaro ou pote p^a carretar auga p^a apagar o dito fogo; E out^o ssi por q muitas acudem e veem a elo p^a Roubar, acordaste q Cem corretores q há na dita çidade chegu e hi com suas armas, p^a auerem de guardar q se no faça Roubo [...]” (Hermínio Santos, 1995, 13-14).

Esta foi uma disposição preventiva. A primeira de que há memória. Estávamos em 1395, quando havia muitos incêndios em Lisboa. Então, como solucionar este problema? Deu, o Rei D. João I, ordem para que o pessoal de combate fosse constituído por carpinteiros e calafates, coadjuvados por mulheres que, trazendo potes e cântaros com água, garantiam a extinção dos incêndios.

Por outro lado, e porque normalmente existiam roubos provocados por quem se queria aproveitar dos males dos outros, foi dada ordem a cem corretores para agir preventivamente, utilizando as suas armas, se necessário.

Já naquele tempo era perfeitamente visível o “*safety*” a trabalhar de forma substanciada com o “*security*”.

A Projeção do Serviço de incêndios na atualidade

Em 1988, ano do grande Incêndio do Chiado, existiam, tal como sucede atualmente em 2018, bombeiros que constituíam e constituem, representavam e representam grupos de combate estabelecidos, com metodologias operacionais próprias para combater os incêndios. Estes grupos estavam já devidamente organizados em 1988, e continuam agora a estar convenientemente planificados. Terá mudado a

formação? Sim, existem novas metodologias; as viaturas garantem atualmente outras potencialidades que é importante utilizar; os sistemas organizacionais também são diferentes, tendo evoluído para uma mais adequada adaptação às necessidades decorrentes dos grandes desastres.

Mas atenção: A “Alma” dos combatentes dos incêndios não é mensurável! Os bombeiros terão sempre a mesma capacidade altruísta pelos tempos fora. Tê-la-ão em 2018, como tiveram em 1988, e como a terão tido os carpinteiros e calafates no pós-1395.

Em boa verdade, os grandes incêndios têm afetado ao longo dos anos as grandes cidades. Em Lisboa, a distribuição da malha e do tecido urbano teve determinadas características até 1755, e assumiu outras desde essa data até aos nossos dias. No entanto, sobressai a ideia de que, em presença das distintas tipologias do edificado são efetivamente as cargas de incêndio e os condicionamentos de compartimentação ao fogo existentes nas construções que garantem uma maior ou menor vulnerabilidade desses edifícios face aos incêndios.

Simultaneamente, há que considerar a vulnerabilidade social das próprias populações, pela análise científica das modalidades de respostas que conseguem dar face aos incêndios ou a quaisquer outros acidentes pelos quais sejam afetadas. Segundo Ribeiro (1996) :

“A distribuição das vulnerabilidades pelos grupos sociais é determinada, analiticamente, pelo tipo de articulação e de relacionamento predominante no sistema social. De facto, face a um mesmo perigo ou ameaça, diferentes são os graus de exposição ao risco por parte das comunidades, grupos sociais e indivíduos, isto é, constata-se a existência de vulnerabilidades diferenciadas dentro do próprio sistema, consoante a sua organização, distribuição e composição social”.

Garantidamente, o século XX terá tido uma muito relevante importância no estudo das catástrofes, e, consequentemente, dos grandes incêndios. As catástrofes começaram a ser entendidas como fenómenos de natureza social. Os primeiros estudos empíricos sobre esta matéria

foram desenvolvidos entre 1917 e 1925, por Samuel Prince. Segundo Amanda Ripley¹, esse trabalho terá sido motivado pelo grande acidente resultante da colisão de duas embarcações num porto da Nova Escócia, em Halifax².

Os Grandes Incêndios do Chiado

Ao longo dos séculos, o coração de Lisboa foi afetado por muitos incêndios. Em plena Idade Média, o “Chiado” foi claramente marcado por alguns desses incêndios. Vejamos quais:

“Em 1396, os prédios da rua Nova, rua principal da cidade de Lisboa – o “Chiado” daqueles tempos – foram devorados pelas chamas de um pavoroso incêndio que alastrou pela confeitaria até ao Cais de Ver o Peso, destruindo casas e preciosidades, e causando a perda de muitas vidas humanas” (F. Santos, 1995, p. 75).

Quem combatia os incêndios à data? Eram, como sabemos, os carpinteiros e os calafates, ajudados pelas mulheres que transportavam cântaros com água. Mas a todos eles se juntava a restante população, ajudando em tudo o que lhe fosse possível. Poderia não haver formação, mas havia alguma estruturação, embora que, claramente rudimentar, o que não evitou que, em 1681, o Senado adquirisse, na Holanda, as duas primeiras bombas, para além de outras ferramentas como: arpêus, baldes de couro, machados, picaretas, enxadas, alavancas.

¹ Ripley (2008). Impensável - Como e Porque as Pessoas Sobrevivem a Desastres; Rio de Janeiro, Editora Globo, 2008.

² O acidente ocorreu no porto de Halifax, devido à colisão do navio francês *Mont-Blanc*, carregado de explosivos, com o navio belga *Imo* de tripulação norueguesa. Cerca de duas mil pessoas morreram e milhares de outras ficaram feridas, bem como uma boa parte da cidade foi destruída já que a explosão ocasionou um tsunami que arrancou árvores, demoliu edifícios e abalou muitas outras estruturas. A catástrofe é considerada uma das piores já ocorridas antes da utilização da bomba atômica.

Ainda em 1683, é publicado o primeiro regulamento do serviço de incêndios, com preceitos organizacionais e disciplinares rígidos³.

“Em 10 de Agosto de 1734, em finais da Idade Moderna, registaram-se em Lisboa três grandes incêndios. O mais importante ocorreu na rua Nova do Almada e destruiu 18 prédios onde moravam 59 famílias. Este sinistro chegou ainda a ameaçar o Convento dos Padres do Oratório, onde mais tarde vieram a estar instalados os armazéns do Chiado” (F. Santos, 1995, p. 76).

De referir que o termo “bombeiro” surgiu exatamente em 1734 e que já em 1646 teriam sido contratados 30 homens para desenvolverem este tipo de trabalho.

Até aos finais do século XVIII, considere-se que, até à descoberta do cimento em 1796, a construção era de fachadas e empenas em pedra, pavimentos e tetos em madeira, e de paredes divisórias que apresentavam também materiais combustíveis. Assim era fácil a propagação de pequenos fogos, que rapidamente se transformavam em grandes incêndios.

Mas voltemos ao pós-1395. É importante salientar a ação dos aguadeiros (M. Almeida, 1997 p. 45-51). Rara e pouco acessível, a água tornou-se o fulcro de um vasto e diversificado conjunto de atividades económicas que se desenvolviam em torno de chafarizes, tanques e poços. A cada um destes locais, verdadeiros palcos de sociabilidade coletiva de bairro, ficaria agregado um número determinado de vendedores de água ao domicílio: os aguadeiros. Este grupo era maioritariamente constituído por galegos. Os aguadeiros eram obrigados a levar para casa, no fim de cada dia de trabalho, o barril cheio de água como medida de prevenção em caso de fogo. Alertados pelas badaladas da igreja mais próxima - cujo número localizava a área do sinistro, estes homens acorriam a qualquer hora do dia ou da noite aos locais de incêndio, onde sob as ordens do capataz ocupavam funções previamente estabelecidas.

³. Livro de Consultas e Decretos de D. Pedro II. Assentamento das Ferramentas dos Incêndios. Câmara Municipal de Lisboa – Arquivo Municipal.

Voltando à Idade Moderna,

“O terramoto de 1 de novembro de 1755, a que se seguiu um maremoto e pavorosos incêndios, destruiu grande parte da cidade de Lisboa, sendo inúmeras as vidas que se perderam. Foi então que se sentiu a necessidade de remodelar em absoluto a malha urbana que até aquela data se desenvolvera desordenadamente, tanto mais que das edificações existentes poucas tinham restado sem afetações graves. A catástrofe obrigara ao colapso e à redução a escombros de 17 igrejas matrizes⁴, 16 outras igrejas, 15 mosteiros, 16 palácios, 6 hospitais, e inúmeras habitações e imóveis de outras tipologias” (F. Santos, 1995, p. 76).

A política iluminista de Sebastião José de Carvalho e Melo (Marquês de Pombal) foi preponderante para a concepção de uma “nova cidade” que se pretendia nos modernos moldes de então. Foi “redesenhada” a Baixa (que mais tarde se chamou de Pombalina) numa disposição ortogonal sustentada por vários eixos entre os quais e como principal se definia a rua Augusta, ligando duas importantes praças: Rossio e Praça do Comércio, situando-se na primeira o espaço popular, e na segunda o espaço do poder, dos ministérios.

Complementarmente, em 1766 é criado o lugar de capitão das bombas, atribuído ao mestre calafate Domingos da Costa. Foi este o primeiro cargo de liderança do serviço de incêndios oficialmente instituído.⁵

A criatividade técnica permitiu a articulação sistematizada dos edifícios, todos eles dotados da chamada “Gaiola” (fot. 1) cuja finalidade essencial era resistir com alguma segurança aos efeitos sísmicos. Foi também definida a obrigatoriedade da construção de paredes guarda-fogo. Estas paredes que ainda hoje se aplicam destinam-se a evitar a passagem do fogo de um edifício para outro.

⁴ Diz-se da igreja que tem jurisdição ou superioridade em relação a outras igrejas ou a todas as capelas de uma dada circunscrição.

⁵ Livro de Registo de Cartas e Provisões, fl. 3-v. Carta de Propriedade passada a Domingos da Costa, de Capitão das Bombas. Câmara Municipal de Lisboa – Arquivo Municipal.

Fot. 1 - Maqueta em madeira, do sistema estrutural antissísmico conhecido por “gaiola pombalina”, pertencente ao RSB (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores de Bombeiros).

Photo 1 - Wooden model of the anti-seismic structural system known as the “Pombaline cage”, belonging to the RSB (Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

A “Gaiola” é composta por um grande número de peças horizontais, verticais e inclinadas, ligadas entre si de modo a constituir um sistema sólido e estável⁶. No entanto, dada a sua constituição, quase exclusivamente de madeira, permitia o desenvolvimento, muitas vezes drástico, dos incêndios. De facto, ainda hoje na cidade de Lisboa se verifica, por vezes, a eclosão de fogos em edificações de construção Pombalina.

Também os tabiques criados após 1755, e ainda existentes, como elementos integrantes de compartimentação (fot. 2), permitem a rápida propagação do fogo

⁶ Batalhão de Sapadores Bombeiros - BSB, 1958. Manual do Sapador Bombeiro, volume I. Câmara Municipal de Lisboa Arquivo RSB. pp 118, 119.

dados que constituem as divisões mais reduzidas dos edifícios, sendo pouco espessos, no sentido de não retirarem espaço interior.

No grande Incêndio do “Chiado” o fogo inseriu-se nas zonas de tabiques das paredes divisórias tendo-se sempre propagado com grande rapidez lateralmente, e também no sentido ascendente. Para a sua completa extinção foi necessário que, durante o muito longo período de rescaldo, se procedesse ao desmembramento de múltiplas paredes divisórias e de compartimentação, no sentido de tornar inviáveis quaisquer reacendimentos.

Fot. 2 - Pormenor de uma parede de tabique. Paredes delgadas feitas de tábuas, tijolos ou taipa, são normalmente divisórias ou de compartimentação, dividindo os espaços e os limitando pelas paredes-mestras. Este tipo de paredes características dos edifícios antigos, desempenha funções estruturais importantes devido à sua organização particular (Fonte: autor desconhecido).

Photo 2 - Detail of a partition wall. Thin walls made of boards, bricks or taipa, are usually partitions, dividing the spaces and limiting them by the master walls. Walls of this type are characteristic of the old buildings, and they have important structural functions due to their particular arrangement (Source: Author not identified).

Ao entrarmos decididamente na Idade Contemporânea, ou seja, a partir de 1789, muitos incêndios de grande dimensão ocorreram no coração da cidade de Lisboa.

A 14 de novembro de 1889 deflagrou na “Baixa Pombalina” um incêndio violentíssimo, nos armazéns Barela, tendo desse sinistro resultado a destruição total do edifício e muito graves prejuízos nos imóveis que lhe eram adjacentes. No ataque estiveram envolvidos homens do Corpo de Bombeiros Municipais de Lisboa, pela primeira vez devidamente uniformizados. Foi também utilizada uma escada Magirus, a qual tinha sido adquirida na Alemanha pelo Infante Dom Afonso.

A 25 de agosto de 1988, eclodiu na cidade de Lisboa um violentíssimo incêndio que destruiu totalmente 10 edifícios, parcialmente 5, e que deixou com sérios danos, outros 5. Foi o agora muito conhecido e denominado Incêndio do “Chiado” (fot. 3).

Fot. 3 - Grande Incêndio do “Chiado” de 25 de agosto de 1988
(Fonte: Câmara Municipal de Lisboa).

Photo 3 - Great Fire of “Chiado” of 25 of August of 1988 (Source: Municipality of Lisbon).

Semelhanças entre Incêndios do “Chiado”

Os incêndios de 1734 e 1988 são profundamente semelhantes no que se refere aos patrimónios imobiliários afetados. Deverá ser tomado em conta de que o comércio no século XVIII era muito diferente do verificado em pleno século XX, pelo menos no “pretexto” interno do país, pese embora se deva considerar que, num plano “universal”, no século XVIII, estava-se numa Economia-Mundo Euro-Atlântica, e no século XX, se esteve no contexto da Economia Mundial Contemporânea. Em ambos estes tipos de economias Portugal assume uma posição de periferia.

Convenhamos que desde 1734 passaram até ao mais recente incêndio do Chiado dois séculos e metade de um outro.

Hoje em dia temos como materiais de consumo e de utilidade diária os plásticos e outros muito variados compostos inorgânicos de alta inflamabilidade, e, portanto, apetência para ocasionarem sinistros que, não sendo controlados atempadamente, poderão provocar catástrofes irremediáveis.

A afetação idêntica dos patrimónios imobiliários incide nas quantidades de edificações adjacentes que foram objeto de destruição e grave afetação por ambos os incêndios - 18 prédios em 1734, e 20 em 1988, exatamente no mesmo local.

Relativamente à segurança passiva existente em 1734 e 1988, diremos que em 1734 não era nada visível, mas, em 1988, obviamente existiam já as paredes guarda-fogo. Então, porque não funcionaram aquelas paredes de separação no mais recente incêndio do “Chiado”? De facto, a existência de vãos de comunicação entre imóveis pode viabilizar a propagação das chamas de prédio para prédio, mas dado o número de edifícios afetados e dada a existência das referidas paredes guarda-fogo, as catástrofes só são explicáveis pela generalização do incêndio, e pela convexão através da concentração de gases quentes emanados.

Assim, tanto em 1734 como em 1988, quase se poderia dizer que foram “palpáveis” os fenómenos de condução⁷, convexão⁸, e *flashover*⁹!

⁷ Condução: propagação do fogo por suporte material. Exemplo: por estruturas metálicas.

⁸ Convexão: propagação do fogo através de camadas sucessivas de gases quentes.

⁹ Fenómeno de generalização do fogo.

Ainda no campo imobiliário, em ambos os casos não estavam de facto instaladas as medidas passíveis exigíveis para aquelas instalações. Compreende-se que em 1734 não estivessem, visto que ainda não tinham sido construídas. Mas, e em 1988? Porque não possuíam os estabelecimentos comerciais os sistemas automáticos de deteção e de extinção de incêndios?

Porque não se dava cumprimento às medidas já regulamentadas que formaram a normalização pioneira pós-1974? No que concerne à segurança no pós-1974, a 23 de outubro desse ano a edilidade de Lisboa publicou uma Postura Municipal que regulamentou as condições de segurança a aplicar em edifícios de natureza especial, ou com mais de trinta metros de altura.

Aquela Postura Municipal representou “o outro lado da margem” da segurança de Portugal na temática do Serviço de Incêndios. Na margem mais longínqua estava o documento criado por D. João I, em 1395. Chegou-se finalmente a bom porto, após a travessia da imensa ponte de cerca de 600 anos. Surgiu uma postura da cidade, capital do país, que se assumiu como ponto de partida de uma segurança efetiva que era já uma antevisão do paraíso preventivo que abraçou o país desde 1990 até 2008¹⁰.

E o que terá obrigado à rápida emergência da legislação nesta área? Naturalmente que terá sido o grande Incêndio do “Chiado” de 1988!

A legislação a que se faz referência é, em particular, a seguinte:

- Decreto Regulamentar n.º 8/89, revogado pela Portaria n.º 1063/97 (Empreendimentos Turísticos e de Restauração de Bebidas), por sua vez revogado pelo Decreto-Lei n.º 368/99, de 19 de setembro;
- Decreto-Lei n.º 426/89 (Segurança Contra Incêndios em Centros Urbanos Antigos);
- Decreto-Lei n.º 61/90 (Proteção Contra Incêndios em Estabelecimentos Comerciais);
- Decreto-Lei n.º 64/90 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Habitação);

¹⁰ Após regulamentação da segurança contra incêndios, em Portugal através do Decreto-Lei 220/2008 (alterado pelo Decreto-Lei 224/2015) e da Portaria 1532/2008.

- Decreto-Lei nº 66/95 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em Parques de Estacionamento Cobertos);
- Despacho Normativo n.º 12/98 (Normas Reguladoras das Condições de Instalação e Funcionamento dos Lares para Idosos);
- Decreto-Lei n.º 409/98 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Tipo Hospitalar);
- Decreto-Lei n.º 410/98 (Regulamento de Segurança Contra Incêndio em Edifícios de Tipo Administrativo).

De facto, toda esta legislação coloca Portugal na ribalta da segurança mundial, no que se refere à temática do serviço de incêndios. Alguns dos técnicos mais credenciados são consultados no sentido de emitirem pareceres muito especialmente no campo da prevenção, sendo atentamente ouvidos. Finalmente, é em Portugal que se começaram a realizar as “Jornadas de Prevenção na Floresta de Betão”, onde marcam presença individualidades de vários países, tais como os Estado Unidos da América, a França, a Inglaterra e a Espanha.

A segurança pós-1974, consubstanciada e inovada pela segurança pós-2008, trouxe aos bombeiros um amplo conhecimento nas várias vertentes da prevenção de sinistros em edifícios, sendo disso exemplo diversas disposições que agora assumem carácter obrigatório. A formação desses mesmos bombeiros, ao longo dos anos, foi-se adaptando às características construtivas dos imóveis, sendo marcantes as aprendizagens decorrentes de simulacros que se realizavam especialmente nos aquartelamentos dos bombeiros sapadores.

Há que considerar que do século XIV até ao início do século XX, nestes seiscentos e poucos anos, os incêndios em Portugal mantiveram presente um processo de implicação no sistema social. Tal presença foi visível pelas disposições regulamentares emergentes logo após cada uma das grandes catástrofes.

A certeza da sua presença tem sido também símbolo do receio da destruição do património. Daí a modificação dos sistemas construtivos a seguir ao terramoto de 1755, e também, como se referiu, o surgir da “terra prometida”, do “oásis” da prevenção e segurança logo depois de 1988, tendo como referência o grande e terrível incêndio do “Chiado”.

Incêndio do “Chiado” de 1988: Metodologia operacional ¹¹

O incêndio teve a sua origem nos Armazéns Grandella. À chegada dos bombeiros ao local, todos os pisos destes grandes armazéns eram “pasto de chamas”, estando os edifícios adjacentes já seriamente afetados.

A tipologia construtiva dos Armazéns Grandella era a seguinte:

- Pavimentos em madeira;
- Paredes em alvenaria;
- Tetos em estuque;
- Algumas divisórias com paredes de tabique e também de madeira;
- Escadas em madeira;
- Estrutura de suporte da cobertura, em madeira, e também metálica;

Este imóvel apresentava graves deficiências no que se refere à segurança contra incêndios, nomeadamente:

- Ausência de compartimentação corta-fogo;
- Escadas e elevadores sem serem enclausurados;
- Enorme carga térmica proveniente de uma pluralidade de artigos altamente combustíveis;
- Inexistência de sistema automático de deteção de incêndios.

Os bombeiros registam manualmente o “Alerta” do incêndio às 05h19 do dia 25 de agosto de 1988.

À chegada dos primeiros elementos ao incêndio, a situação era a seguinte:

- Os Armazéns Grandella eram totalmente pasto de chamas;
- O incêndio subia acima da cobertura com chamas de uma altura de cerca de 15 metros;
- As chamas saíam por portas e vidros de janelas e montras, afetando os edifícios em frente, na Rua do Carmo, e obrigando à cedência de elementos das fachadas;
- Eram constantes as explosões e projeções de “línguas de fogo”, também por portas e janelas;

¹¹ Relatório de Incêndio do Chiado, 28 de outubro, 1988. Câmara Municipal de Lisboa, Arquivo Histórico do RSB.

- A temperatura extremamente elevada, as projeções, as faúlhas que se multiplicavam nos arruamentos, obrigavam ao recuo do pessoal de combate e ao reposicionamento dos meios.

Face à dimensão do incêndio, foram de imediato pedidos reforços de meios.

Estratégia de combate

05h21 - Hora de chegada da 1.^a viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros ao local.

Posicionamento da 1.^a viatura: Rua Nova do Almada, junto ao edifício em chamas.

05h23 - Hora de chegada da 2.^a viatura do Regimento de Sapadores Bombeiros ao local.

Posicionamento da 2.^a viatura: Rua do Carmo, junto ao imóvel em chamas.

O material de Socorro que, entretanto, ia chegando ao sinistro reforça as viaturas presentes e objetiva a circunscrição do incêndio.

Estabelecimento de meios de combate:

As primeiras viaturas em combate ao incêndio montam os seguintes meios:

- 2 agulhetas canhão, na Rua Áurea e Rua da Assunção;
- 3 agulhetas de 70 mm e 4 de alta pressão, no sentido de evitar e retardar a propagação do incêndio.

Face à dimensão do sinistro, aos estrondos, às projeções de línguas de fogo e às explosões, as viaturas tiveram rapidamente de recuar duas vezes, desmontando-se e remontando-se material para esse efeito.

Dada a altíssima temperatura, as projeções de fumo e de fogo, e em função das enormes partículas em suspensão, pelas 05h30, as viaturas posicionadas no lado sul da Rua do Carmo foram obrigadas a recuar de novo. Simultaneamente, a autoesca-

da que se encontrava com uma agulheta canhão a trabalho na Rua da Assunção, teve de recuar para a Rua Áurea, por ter sido afetada pelas chamas, resultantes da queda de um teto de uma dependência sobre o pavimento. Essas chamas, e outras que se lhes seguiram, propagaram-se para o edifício em frente à fachada dos Armazéns Grandella, na Rua da Assunção.

Todos os meios que, entretanto, iam chegando ao incêndio foram criteriosamente distribuídos de forma a garantir uma adequada circunscrição e evitar assim a propagação em outras direções.

Na Rua do Carmo o ataque foi realizado pela cobertura do edifício do Montepio Geral. Evitou-se a propagação para o banco e projetou-se também água em direção aos vãos da fachada do edifício em frente. Já na Rua Áurea, o combate foi realizado por agulhetas canhão em autoescadas e, também, a partir das coberturas de prédios próximos.

Nesta fase, na parte sul da Rua do Carmo, foram montadas agulhetas na cobertura dos Armazéns do Chiado, para impedir a progressão do incêndio, e tentou-se também que os vãos das janelas da fachada do edifício frontal entrassem em combustão.

Pelas 05h45, após o pessoal de combate ter entrado nas instalações dos Armazéns do Chiado, constatou-se que, em todos os pisos, existiam já volumosas chamas que tornavam possível a queda de partículas incandescentes no piso ao nível do arruamento exterior. A cobertura estava também já a ser bastante afetada. O ataque, igualmente aqui, tornou-se de dificuldade extrema. Era necessário combater, salvaguardando as vidas dos combatentes e dos civis que pudessem estar nas zonas afetadas.

Mais tarde, soube-se que o incêndio se propagara dos Armazéns Grandella para os do Chiado, pelo saguão, por vãos que se encontravam abertos em vários níveis.

As viaturas que, entretanto, vão chegando ao incêndio, continuam a ser criteriosamente dispostas no sentido de garantir uma apropriada circunscrição. São estrategicamente posicionadas a Norte, Sul, a Leste, e a Oeste.

Entretanto:

- Pelas 07h15, foi atingida pelo incêndio a parte central dos Armazéns do Chiado, frente à Rua Garrett;
- A temperatura era extraordinariamente elevada, tanto no exterior como no interior;

- As viaturas estacionadas no cruzamento da Rua Garrett com as Ruas Nova do Almada e do Carmo, recuaram. Algumas delas posicionaram-se junto à Calçada do Sacramento, enquanto outras desceram a Rua Nova do Almada (fot. 4);

Fot. 4 - Posicionamento das viaturas no Incêndio do Chiado 1988
(Fonte: Câmara Municipal de Lisboa).

Photo 4 - Positioning the vehicles in the 1988 Chiado Fire
(Source: Municipality of Lisbon).

- Na Rua Nova do Almada as viaturas efetuavam o ataque sistemático, mas foram obrigadas a recuar algumas vezes;
- Pelas 07h20, por irradiação e por projeções de partículas incandescentes, o incêndio prolifera para o edifício do lado poente da Rua Nova do Almada e inicia a progressão na direção da Calçada Nova de São Francisco;
- Também na Rua do Crucifixo, as viaturas efetuaram recuos sucessivos conforme o incêndio avançava com uma força avassaladora;
- Em todos os recuos de viaturas, o material era transportado pelos bombeiros e remontado, logo de seguida;
- Após as 07h30, ficou garantido o domínio da frente norte;
- Na Rua Áurea, que corresponde à frente leste, a essa hora, o fogo estava circunscrito;
- Nessa altura, nas frentes sul e oeste, o incêndio ardia ainda com grande intensidade;
- Tanto na Rua Nova do Almada como na Rua do Crucifixo, destelharam-se coberturas e posicionaram-se estrategicamente agulhetas, tanto nessas coberturas como nos pisos, para que assim que o incêndio aí chegasse se pudesse estabelecer um ataque direto e imediato no sentido de evitar a sua continuidade;
- Os reforços que iam chegando eram distribuídos pelo Centro de Transmissões do Comando pelas artérias em maior dificuldade, tendo-se sempre em conta a circunscrição do incêndio;
- Na Rua Nova do Almada o incêndio progrediu em direção à Calçada Nova de São Francisco. O ataque estabeleceu-se pela cobertura (destelhamentos) e pelos pisos (vãos entre edifícios adjacentes).
- Na Rua Garrett, o edifício da “Eduardo Martins” e outro que lhe ficava mesmo em frente arderam em simultâneo com grande violência. As chamas eram descomunais; existiam projeções de elementos das fachadas; deram-se explosões;
- Nesta zona, já próximo das 09h30, foram colocadas 2 viaturas com canhão, e ainda outra, também com canhão de água, sendo esta última pertencente ao aeroporto de Lisboa. Estes meios de combate, consubstanciados com uma plataforma mecânica, estabeleceram um ataque direto às coberturas dos dois edifícios anteriormente referidos, e também aos diferentes pisos, conseguindo, deste modo, dominar o incêndio nesta área.

A Formação pela Prevenção

Os bombeiros, especialmente os sapadores, no que se refere à formação, sempre apostaram na prevenção. Prevenir é formar: tanto no que se refere ao conhecimento da tipologia construtiva dos edifícios, como às sistematizações veiculadas pelos sistemas neles integrados, e ainda pelas metodologias consideradas como mais apropriadas para o desenvolvimento operacional em presença de um incêndio.

O termo “prevenção” (do latim: *praeventionē*), corresponde ao ato ou efeito de prevenir, isto é, de precaver, de evitar. É, pois, de extraordinária relevância a atitude preventiva face aos incêndios que podem, a qualquer momento, afetar as comunidades. Assim sendo, pela prevenção, as populações saberão quais as atitudes que deverão tomar face a qualquer catástrofe, seja ela provocada por um incêndio, por um sismo, por uma derrocada, ou por qualquer outra situação anômala de grande dimensão.

Esta formação cria estratégias, cria métodos de combate, cria até atitudes, de certo modo cautelares, no desenvolvimento operacional da “marcha geral de operações” no decorrer de um sinistro. E emergem essas atitudes, muito por via dos conhecimentos teóricos e práticos recebidos pela formação ministrada ao longo dos anos. A própria “marcha geral das operações” de socorro sugere, antes de mais, os salvamentos, só depois surgindo o estabelecimento dos meios de ação, o ataque e proteção, e as restantes fases. Esta metodologia tem garantido, desde sempre, aos combatentes dos incêndios a destreza necessária para resolverem as situações de menor ou maior gravidade com que se vão deparando, tendo sempre presente a realidade dos salvamentos em primeiro lugar, e quase de forma simultânea o ataque ao sinistro e a proteção de quem combate.

Os primeiros passos, em matéria de cultura preventiva, passam pela identificação do tipo de riscos potenciais, o seu grau de probabilidade de ocorrência e a intensidade de danos passíveis de serem provocados. Torna-se, pois, conveniente, estudar as diferentes formas de evitar os perigos de eclosão dos desastres subjacentes aos riscos, e, ainda, de viabilizar adequadas modalidades de respostas, se eles de facto ocorrerem. Tudo isto deverá estar programado, devidamente previsto.

Os simulacros – já anteriormente mencionados – sugerem um certo tipo de prevenção, já que denotam, constroem, situações reais, verídicas. E são efetivamente um método de formação posto em prática pelos bombeiros, permitindo-lhes a aproximação da realidade.

Por dedução, poder-se-á dizer que os simulacros de incêndios têm sido ao longo dos anos o melhor tipo de formação para os bombeiros.

Para a população em geral (na qual os bombeiros, obviamente se integram), a construção de uma cultura preventiva de confiança sugere a necessidade de se assumir uma estratégia educativa que poderá começar nas escolas, seguindo depois pela vida profissional. Assim se conseguirá reduzir a vulnerabilidade social face às catástrofes, das quais assumem particular importância os incêndios.

No que concerne aos grandes incêndios urbanos, a sua prevenção tem início na tipologia construtiva, nos condicionamentos estruturais e de compartimentação a que o edificado deve obedecer.

Poderemos então deduzir que prevenir é atuar com antecipação, evitando que o acidente (nesta especificidade o incêndio) ocorra. É conseguir identificar os riscos e saber de que forma se deve reagir, quando eles se tornam efetivos.

O conceito de risco é de relevante importância para os atores sociais em geral, e também o é, em particular, para os especialistas, para os técnicos, no tocante à forma e ao modo como eles obrigatoriamente organizam e reorganizam as respostas às vulnerabilidades que a cada momento surgem condicionando a normalidade da vida social.

Contudo, o risco sobressai sempre de situações presentes e sempre presentes, ou de outro modo, de um atual sempre atual e em permanente reatualização, com o qual vivemos há milhares de anos, em permanente renovação. Por esta razão é necessário, compreendê-los para, antecipadamente, os eliminar.

A perceção dos riscos só é possível pelo conhecimento que nos vem da contínua formação, da aquisição constante de saberes, seja pelos estudos efetuados, seja pelas experiências realizadas, seja pelo intercâmbio cultural entre técnicos nacionais e de diferentes países.

A Formação dos bombeiros em Portugal nos anos 70/80 do século XX

Esta foi uma época que se poderia considerar estranha. Nela, a melhor formação surgiu sempre pela prática resultante dos combates a incêndios de grande dimensão.

Pese embora o facto de serem ministrados conhecimentos aos bombeiros, a verdade é que o que aprendiam era essencialmente resultante dos incêndios ocorridos especialmente em edifícios de construção antiga, com pavimentos e escadas em madeira, paredes divisórias em tabique, e tetos estucados, ou também em madeira. Muitas vezes a generalização do fogo era bastante rápida, deixando os bombeiros em situações de extrema dificuldade para resolverem estes sinistros para os quais eram chamados.

Nas décadas de 70 e 80 do século XX, os conhecimentos dos bombeiros eram adquiridos da seguinte forma:

- Pela formação obrigatória na ascensão de posto para posto hierárquico;
- Pelas vistorias e estudos de segurança contra incêndios realizados em edifícios;
- Pela construção de simulacros nos aquartelamentos e no exterior, em edifícios que solicitavam a sua realização;
- Pela prática formativa de contacto real com os materiais usualmente utilizados em intervenções reais;
- Pelos cursos realizados na Escola Nacional de Bombeiros, em Ranholas, sendo que, estes cursos eram normalmente destinados a chefes dos bombeiros sapadores e a comandantes dos bombeiros voluntários.

A Formação dos bombeiros portugueses na atualidade

Ainda que seja verificável que tanto a Escola Nacional de Bombeiros (ENB), como a Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros (ERSB), já estivessem a dar os seus primeiros passos, antes do incêndio do Chiado, é após este evento que as escolas ganham relevância, patente no investimento nelas realizado, com afetação de recursos e normalização da formação.

Na atualidade a formação dos bombeiros está regulamentada por legislação e normativos nacionais e europeus. No entanto, para a mesma tarefa, estão constituídos dois tipos de bombeiros: profissionais (sapadores e municipais) e voluntários.

Os bombeiros profissionais da administração local, têm o seu regime estatutário definido pelo Decreto-Lei 106/2002, sendo a sua formação de acesso e ingresso definida, respetivamente, pelo Despacho Conjunto n.º 297/2006 e 298/2006.

O regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território nacional, sem prejuízo das competências dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas, é definido pelo Decreto-Lei 241/2007. Este “estatuto social” que operacionaliza a formação, através do Regulamento da Formação¹², define assim a formação destinada aos bombeiros dos quadros de comando e ativo dos corpos de bombeiros pertencentes a associações humanitárias de bombeiros e, ainda, aos bombeiros voluntários dos diversos quadros e carreiras dos corpos de bombeiros detidos por município.

No âmbito do Quadro Nacional de Qualificações¹³, estruturado com base no respetivo quadro europeu, define-se a estrutura de níveis de qualificação, incluindo requisitos de acesso e a habilitação escolar a que corresponde a profissão de bombeiro, com vista a permitir a comparação dos níveis de qualificação dos diferentes sistemas dos Estados membros. Tal significa que qualquer curso ministrado em Portugal, integrado no Catálogo Nacional de Qualificações tem reconhecimento a nível europeu.

Todas estas referências normativas da formação têm um só objetivo: formar pessoas para o Socorro.

Sendo evidente a evolução formativa, impõe-se referir que é da máxima importância haver uma linha condutora (doutrina) em toda e qualquer formação de bombeiro, de forma a garantir que em cenários de trabalho conjunto, seja facilitada a interação entre entidades. Esta é uma situação que carece de uma maior atenção, já que após os trágicos acidentes ocorridos no ano de 2017 o cidadão exerce, naturalmente, um maior escrutínio sobre tudo o que os bombeiros fazem e como fazem.

Após todos estes anos de existência a ERSB, apenas é reconhecida, à luz da lei, como entidade formadora no âmbito da formação dos funcionários dos Serviços Municipais de Proteção Civil¹⁴.

No entanto, ministra formação inicial (para ingresso na carreira - Vd. fot. 5) e formação contínua, designadamente de promoção (acesso); de especialização/qualificação e de atualização/aperfeiçoamento, aos funcionários da autarquia, assim

¹² Despacho n.º 9920/2015 alterado e republicado pelo Despacho n.º 11787/2015.

¹³ Artigo 5.º número 1, Decreto -Lei n.º 396/2007, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 14/2017.

¹⁴ N.º 2 do artigo 23º, da Lei n.º 65/2007.

Fot. 5 - Curso de formação inicial para ingresso na carreira de bombeiro sapador no RSB. Recruta 2018 (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros)

*Photo 5 - Initial training course for admission as a firefighter in RSB
(Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).*

como de outras autarquias, sendo esta efetuada ao abrigo de protocolos e com a respetiva homologação da Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL).

Aquilo que tem sido o objetivo da ERSB e que caracteriza a formação nela ministrada, advém de aliar o conhecimento à experiência adquirida, com base nas cerca de 20 000 intervenções anuais do Regimento de Sapadores Bombeiros.

No entanto, atualmente, a formação dos bombeiros, ainda que tenha evoluído em termos de conteúdos pedagógicos e respetiva carga horária em relação a 1988, parece legítimo colocar a hipótese de continuar a ser ainda insuficiente. A constante evolução tecnológica ao nível dos equipamentos de trabalho, e as dinâmicas dos próprios contextos de intervenção do socorro, exigem uma contínua preparação para a diversidade situacional. Face às sistemáticas evoluções, naturalmente que as técnicas de intervenção humana têm de progredir, transformar-se e adaptar-se. Perante este universo de mudança, só com doutrina (definição clara de princípios), se consegue manter operacional e eficiente a atividade do socorro. Ainda que os equipamentos mudem, as técnicas mudem, o contexto de trabalho (socorro) mude, os princípios

doutrinais têm de ser únicos, simples e claros. Só assim é possível que todos os intervenientes na atividade do socorro possam executar as suas tarefas de forma diligente e otimizada, porque estão em causa valores como a vida, bens e ambiente.

E se o “Chiado” fosse hoje?

Poderíamos começar por dizer que, se fosse no mesmo local, não seria igual! E que seria quase impossível que atingisse as mesmas dimensões que atingiu em 1988. As estruturas existentes no local foram todas reconstruídas após incêndio e, como é natural na atual sociedade, no processo de reconstrução integrou-se a componente “aprendizagem”, designada Prevenção, no conhecido ciclo da catástrofe.

A substituição de materiais por outros com maior resistência ao fogo e a compartimentação dos espaços é, por si só, um garante que a velocidade de propagação do fogo fica mais condicionada, permitindo uma mais eficaz intervenção dos meios de socorro.

Cientes que o contexto do local de trabalho dos bombeiros está em contínua mutação, consequência da diversificação, quer da utilização, quer da ocupação dos espaços, impõe-se uma preparação para uma realidade que não pode ser ignorada.

Numa sociedade em que o poder de compra subiu significativamente em relação a 1988, o evidente materialismo da nossa sociedade, traduz-se numa densificação de materiais por compartimento, proporcionando uma carga térmica superior em cada espaço. Ainda que a combustão dos tipos de materiais se mantenha tecnicamente à mesma temperatura que em 1988, existem mais materiais por metro quadrado, com uma predominância de materiais sintéticos que, na sua generalidade, ardem mais rápido.

Se o Chiado fosse hoje, podemos dizer que dificilmente atingiria aquelas proporções, devido a compartimentação dos espaços feita por alvenaria e materiais com resistência ao fogo. No entanto, seria um incêndio de combate mais demorado, dada a carga térmica existente nos espaços e a possibilidade de ocorrência de *flashover* e *backdraft*¹⁵.

¹⁵ Fenómeno explosivo, que ocorre num incêndio, quando o oxigénio entra repentinamente no espaço onde se encontra o incêndio controlado pela falta de ventilação, provocando uma ignição explosiva.

A marcha geral das operações

As técnicas de busca e salvamento, extinção e proteção evoluíram, assim como as técnicas de comunicação e registo. No entanto, os princípios de intervenção operacional mantêm-se os mesmos, veja-se a sequência das fases da Marcha Geral das Operações (MGO), descrita em 1958 no Manual do Sapador Bombeiro, I volume.

Esta constante ao longo dos tempos é suportada, pela simples razão de a sequência de ações ter por base, em primeiro lugar, a preservação do maior valor conhecido: a VIDA.

A marcha geral das operações - MGO (BSB 1958, Vol. I, p.51) era em 1988, e é nos dias de hoje, a sequência que guia as opções operacionais do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB).

Na sequência da alteração da Lei de Bases de Proteção Civil em 2006, e em 2007, e a criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em simultâneo com a definição do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS), surge efetivamente uma evolução organizacional dos Bombeiros e Proteção Civil, com Diretivas Nacionais, Normas Operacionais e Despachos do Presidente da ANPC, que reformulam a organização operacional, ao nível das entidades que se constituem como agentes de proteção civil¹⁶. No entanto, os procedimentos operacionais e a sequência operacional das diversas tarefas inerentes a cada intervenção, é definida ao nível da formação, nos manuais técnicos.

Poderão existir múltiplas sequências das ações, mas o elemento base, garante da sua eficiência é igual para todas: o fator tempo, determinante para o sucesso das intervenções de socorro, em particular nas de incêndio.

A sequência dos procedimentos operacionais que regeram a zona de ação dos socorros durante o incêndio do Chiado em 25 de agosto de 1988, são os que seriam utilizados, se o Chiado fosse hoje!

A MGO compõe-se pelas (i) 6 fases de extinção dos incêndios, (ii) o desenvolvimento da ação em grandes sinistros e (iii) as partes telefónicas.

¹⁶ Artigo 46º, da Lei de Bases de Proteção Civil (Lei n.º 27/2006, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011 e pela Lei n.º 80/2015 que república o diploma).

As 6 fases de extinção dos incêndios são comumente conhecidas, devendo a ação a desenvolver em qualquer sinistro, por norma, obedecer, à mesma sequência, usando eventualmente terminologias diferentes.

No caso da extinção de incêndios as fases são:

1. Reconhecimento. Ação inicial, tão breve quanto possível, executada de forma que permita definir concretamente os meios de ação a estabelecer;
2. Salvamentos. Quando existam salvamentos, esses trabalhos têm primazia sobre quaisquer outros, executando-se por vezes antes do reconhecimento. Em muitas circunstâncias a sua execução é simultânea com o desenvolvimento do ataque, acontecendo que por vezes, o ataque tem de preceder os salvamentos, por forma a garantir que estes sejam possíveis;
3. Estabelecimento dos meios de ação. Corresponde ao desenvolvimento do trabalho de cada uma das viaturas, consoante a ordem de trabalho recebida, em função do plano de ação estabelecido;
4. Ataque e Proteção. O ataque é o conjunto de trabalhos indispensáveis para controlar o sinistro. No caso específico do incêndio, o ataque compreende as seguintes fases: Circunscrição, Domínio e Extinção. Em simultâneo ao ataque, é necessário proceder à proteção e segurança dos bombeiros e dos equipamentos, assim como limitar, os prejuízos causados, quer pelo sinistro, quer pelos meios de socorro;
5. Rescaldo. No caso dos incêndios este visa, extinguir os pequenos focos colocados a nu, durante a remoção de escombros. O rescaldo compreende igualmente as demolições, escoramentos e desobstruções indispensáveis à segurança pública;
6. Prevenção. Ação executada após concluídos os trabalhos de rescaldo e apenas em circunstâncias especiais, nomeadamente resultantes da natureza dos materiais. A título de exemplo: grandes pilhas de madeira, pilhas de papel. Normalmente esta fase é executada por uma guarda de prevenção e o material indispensável para atuar em caso de necessidade.

O desenvolvimento da ação em grandes sinistros impõe que sempre que o “*chefe que dirige os trabalhos, os não possa abranger no seu todo, a zona de ação dos socorros*”

será dividida em setores” (BSB 1958, Vol. I, p.51), sendo que a manutenção da ligação entre os setores e o chefe, será garantida para permitir informações, de forma a assegurar que o chefe fique permanentemente ao corrente da situação.

As partes telefónicas são as comunicações telefónicas e radiotelefónicas efetuadas para a Central, que no momento regista o decorrer das ações (Posto de Comando). A primeira parte corresponde à chegada do primeiro veículo ao local do sinistro. No mais curto espaço de tempo deve ser comunicado a parte relativa ao reconhecimento onde, para além de transmitir as características do sinistro (e.g. local, natureza, extensão), transmite se os meios que tem são suficientes ou se necessita de reforço, e a ser necessário especifica quais os meios que carece.

No decorrer dos trabalhos devem ser efetuadas comunicações, especialmente em cada uma das fases, detalhando os trabalhos executados, os em curso, os meios empenhados a trabalho e outras informações relevantes e elucidativas da ação a decorrer.

Terminados os trabalhos relativos ao sinistro, é transmitida a sua conclusão, na qual é feito um relato sucinto, sendo que da ação desenvolvida, são fornecidos os elementos de identificação do local, proprietário, origem do sinistro, extensão dos prejuízos, acidentes e outras ocorrências extraordinárias.

Zona de ação dos socorros – O Teatro de Operações

A zona de intervenção está a mudar. A evolução do modelo de vida e a utilização (ocupação) dos espaços é feita maioritariamente com materiais de “plástico” ou falsas madeiras, materiais capazes de libertar energia suficiente para originar um *flashover* numa habitação em menos de 7 minutos. Consequentemente, os bombeiros enfrentam incêndios cujo desenvolvimento é diferente, devido à excessiva carga térmica e ao isolamento dos espaços, na sequência dos isolamentos térmicos e sonoros aplicados nas construções e reabilitações.

No entanto, Lisboa, é uma cidade que ainda tem na sua matriz de base, zonas urbanas antigas, construídas na última grande reconstrução (pós-terramoto de 1755), motivo porque, após o incêndio do Chiado foram definidas as “Medidas Cautelares

de Segurança Contra Incêndios em Centros Urbanos Antigos”¹⁷, que definiram as disposições a observar com o objetivo de reduzir o risco de eclosão de incêndio, limitar a sua propagação, possibilitar a evacuação dos edifícios e facilitar a intervenção dos bombeiros. São exemplo evidente de um Centro Urbano Antigo, a baixa Pombalina, zona que ainda hoje detém a mesma vulnerabilidade que o Chiado tinha.

Aptidões do operacional – o elemento determinante

Não há substituto para o conhecimento – *There is no substitute for knowledge*¹⁸. Para que um bombeiro seja capaz de tirar proveito da tecnologia ao seu dispor, otimizando o seu trabalho interventivo e operacional, é fundamental que ele saiba como manuseá-la. Saber o para quê e quais as suas limitações. A aposta no conhecimento é a chave.

Com a constante evolução técnica dos equipamentos, impõe-se ao bombeiro uma evolução contínua das suas aptidões cognitivas e práticas ou técnicas. O Quadro Europeu de Qualificações descreve as aptidões como cognitivas (incluindo a utilização de pensamento lógico, intuitivo e criativo) e práticas (implicando destreza manual e o recurso a métodos, materiais, ferramentas e instrumentos).

Hoje a competência exigida ao operacional bombeiro, em termos de responsabilidade e autonomia, é de uma complexidade superior ao que se verificava em 1988, aquando do incêndio do Chiado.

Sem querermos entrar em detalhes extremamente técnicos, sem optarmos por abordar, por exemplo, os detetores de gases, e o Aparelho Respiratório Isolante de Circuito Aberto, vulgarmente conhecido por ARICA, ou câmaras térmicas, basta comparar as agulhetas utilizadas em 1988 com as atuais (fot. 6, 7, 8 e 9). Para se conseguir tirar partido das suas capacidades (e.g. caudal e tipo de projeção) tem de se ter o conhecimento e, para além disso, ser capaz de o aplicar na prática (aptidão), certo de que se temos mais do que uma forma de utilizar, revela-se da máxima importância não saber “apenas” como funciona, mas também saber como utilizar na situação em causa.

¹⁷ Decreto-Lei n.º 426/89.

¹⁸ Tactical Considerations Web Series: Ep. 1 - There is No Substitute For Knowledge <https://ulfirefightersafety.org/posts/tactical-considerations-web-series.html>

Fot. 6 - Modelo de agulheta de jato e pulverização, em uso em 25 de agosto de 1988 (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros).

Photo 6 - Jet and spray action nozzle model in use on 25 August 1988 (Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

Fot. 7 - Agulheta, com regulação de débito, formação de jato ou de pulverização, em uso em 2018 (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros).

Photo 7 - Nozzle, with flow regulation, for jet or spray action, in use in 2018 (Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

Fot. 8 - Intervenção no incêndio do Chiado em 1988 (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros).

Photo 8 - Intervention in the Chiado fire in 1988 (Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

Fot. 9 - Equipamento que seria usado se o incêndio do Chiado fosse hoje (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros).

Photo 9 - Equipment that would be used if Chiado fire happened today (Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).

A aptidão que nos referimos de nada servirá se em poucos minutos o operacional ficar exausto. A condição e a preparação física ajustada às necessidades funcionais (operacionais) são hoje, mais do que ontem, imperativos para garantir o nível de operacionalidade exigido. A aposta em treinos em circuito, com exercícios similares aos executados na atividade operacional é, já hoje, uma realidade em alguns países.

No RSB em 2018, deu-se início ao estudo da população bombeiros, mais concretamente na avaliação do perfil de saúde cardiovascular e aptidão física para a função (fot. 10).

Fot. 10 - Avaliação da condição de saúde cardiovascular e da aptidão física para a função pela Faculdade de Motricidade Humana e pela Câmara Municipal de Lisboa (Fonte: Câmara Municipal de Lisboa, Regimento de Sapadores Bombeiros).

Photo 10 - *Evaluation of the state of cardiovascular health and physical fitness for performance of duties by the Faculdade de Motricidade Humana and the Câmara Municipal de Lisboa (Source: Municipality of Lisbon, Fire Brigade).*

A partir deste estudo, e num trabalho de proximidade com a atividade operacional delinear-se-ão programas de treino ajustados às necessidades funcionais, com a sua inclusão em planos de instrução, de forma a preparar os operacionais para as exigências físicas dos territórios/espço das ocorrências e respetiva complexidade funcional.

Conclusão

Se o Chiado fosse hoje, as proporções do incêndio seriam menores, disso não existem dúvida. A nova tipologia construtiva, a formação contínua dos bombeiros, a evolução das técnicas, dos equipamentos e da tecnologia ao seu dispor, a segurança dos bombeiros no teatro de operações e a aposta na melhoria e na manutenção da sua condição física constituem-se como pilares estruturantes de uma intervenção mais imediata e eficaz.

Se a aprendizagem com o passado é garante para um futuro onde os acidentes desta dimensão sejam passíveis de previsão e de acautelamento, impera ainda a necessária otimização da interação dos corpos de bombeiros no terreno. Tal apenas será verificável através de uma definição clara de princípios de atuação, da normalização discursiva e conceptual. Em suma: de uma doutrina que garanta uma articulação coordenada num qualquer contexto situacional (ocorrência de socorro).

Se a sequência de intervenção (Marcha Geral de Operações) se mantém ao longo dos anos no RSB, acredita-se que seja por força da importância do fator tempo nas intervenções de socorro. Sendo uma prática com cultura organizacional, que todos, independentemente da categoria profissional ou do ano de ingresso, têm claramente instituído nas suas intervenções, é garantido o entrosamento entre equipas e, consequentemente, uma eficiência na sua execução.

Cientes de que a única constante que acompanha o mundo dos bombeiros é a mudança, quer de equipamentos e de técnicas, quer da utilização e ocupação dos espaços em que intervêm, esta mudança tem exigido um esforço institucional e organizacional, para manter os níveis de operacionalidade elevados, dando uma resposta rápida e sempre que o alerta é precoce, conseguir debelar o incêndio enquanto ainda está numa fase inicial.

Hoje, mais do que nunca a força de socorro está preparada... para um qualquer outro “incêndio do Chiado”.

Referências bibliográficas

- Almeida, M. A. D. (Org. e Coord.) (1996). *Do exercício do fogo*, Lisboa, Associação Nacional de Bombeiros Profissionais.
- Andrade, F. de, *Lisboa e o seus Serviços de Incêndio*, 1969. Gráfica Santelmo, Lisboa.
- BSB - BATALHÃO SAPADORES BOMBEIROS DE LISBOA (1958). *Bombeiro, Manual do Sapador*, vol. I, *Noções técnicas elementares*. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, (4ª edição, 1983).
- BSB - BATALHÃO SAPADORES BOMBEIROS DE LISBOA (1958). *Bombeiro, Manual do Sapador*, vol. II, *Material de Combate Hidráulico*. Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, (2ª edição, 1983).
- Decreto-Lei n.º 106/02. Estatuto dos Bombeiros Profissionais da Administração Local.
- Decreto-Lei n.º 426/1989. Medidas Cautelares de Segurança Contra Incêndios em Centros Urbanos Antigos. Lisboa.

- Despacho Conjunto n.º 297/2006. Duração e Conteúdo Programático e Sistema de Funcionamento e de Avaliação dos Cursos de Promoção.
- Despacho Conjunto n.º 298/2006. Regulamento Geral de Estágio Bombeiros Profissionais da Administração Local.
- Despacho n.º 7944/2015. Regime excecional e transitório ao Despacho Conjunto n.º 297/2006 - Duração e Conteúdo Programático e Sistema de Funcionamento e de Avaliação dos Cursos de Promoção.
- Despacho n.º 9920/2015 alterado e republicado pelo Despacho n.º 11787/2015. Regulamentação dos cursos de formação, de ingresso e de acesso do bombeiro voluntário.
- Livro de Consultas e Decretos de D. Pedro II. Assentamento das Ferramentas dos Incêndios. Câmara Municipal de Lisboa – Arquivo Municipal.
- Livro de Registo de Cartas e Provisões. fl. 3-v. Carta de Propriedade passada a Domingos da Costa, de Capitão das Bombas. Câmara Municipal de Lisboa – Arquivo Municipal.
- Ribeiro, M. J. (1996) *Vulnerabilidades sociais dos desastres*. Comunicação apresentada no III Congresso Português de Sociologia, promovido pela Associação Portuguesa de Sociologia. Fevereiro de 1996. Este artigo foi desenvolvido parcialmente no âmbito do Programa PRAXIS XXI - Projeto 2/2.1/CTA/118/94.
- Relatório de Incêndio do Chiado (1988). Câmara Municipal de Lisboa, Arquivo Histórico do Regimento de Sapadores Bombeiros.
- Ripley, A. (2008). *Impensável - Como e Porque as Pessoas Sobrevivem a Desastres*; Rio de Janeiro, Editora Globo.
- Santos, F. H. (Coord.) (1995). *Bombeiros Portugueses, seis séculos de História, 1335-1995*, Lisboa, Serviço Nacional de Bombeiros e Liga dos Bombeiros Portugueses, Volume I.

Sítios eletrónicos

<https://ulfirefightersafety.org/posts/tactical-considerations-web-series.html>

SÉRIE ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*

Volume em publicação:

- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Em exercício de funções como Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), unidade orgânica da Câmara Municipal de Lisboa, desde 25 de novembro de 2013, o Tenente-Coronel Pedro Patrício, é licenciado em Ciências Militares e em Engenharia da Proteção Civil, pós-graduado em Direito e Segurança e em Gestão de Informação.

Para além dos cursos decorrentes da sua formação militar, frequentados no Instituto Superior Militar, Academia Militar e Escola da Guarda Nacional Republicana, concluiu ainda um conjunto de cursos de formação na área da gestão pública e da proteção civil, dos quais se destaca: Formação Avançada para Dirigentes na Administração Pública; Curso de Princípios de Projeto de Segurança Contra Incêndios, baseado no desempenho, Curso de Análise de Incêndios e Fogo de Supressão, Curso de Primeira Intervenção em Proteção e Socorro, integrados no Programa de Formação de Proteção Civil da União Europeia; Curso de Avaliação de Missões, Curso de Gestão Operacional e Curso de Introdução ao Mecanismo Comunitário.

Antes de ser nomeado para o Cargo de Comandante do RSB, desempenhou, ao longo da sua carreira funções de chefia e de comando na Guarda Nacional Republicana. Em instituições externas desempenhou funções, entre outras, na Organização das Nações Unidas (ONU) como Assessor do Diretor Nacional da Proteção Civil de Timor Leste, na Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) como Chefe de Gabinete do Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil e Diretor da Unidade de Gestão Técnica da Direção Nacional de Bombeiros; no Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil (SNBPC) como Chefe de Divisão de Vigilância e Alerta, do Comando Nacional de Operações de Socorro.

ISBN 978-989-20-8918-8

9 789892 089188

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

estudos
CINDÍNICOS