Coordenadores:

Luciano Lourenço

Ana Gomes

**XII ENCONTRO
NACIONAL
de RISCOS**

Risco Sísmico. Aprender com o Passado

RISCOS

**Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança
Coimbra, 2019**

Portugal, ao longo da sua história tem sido afetado por alguns sismos que causaram vítimas mortais e avultados danos materiais. No século XX, o país foi sujeito a eventos telúricos que causaram perdas humanas e danos materiais significativos. O último, e mais significativo, ocorreu na madrugada de 28 de fevereiro de 1969. Este evento sísmico foi sentido em todo o território continental, tendo provocado danos significativos no sul de Portugal e em Marrocos, e originou um pequeno tsunami. O sismo de 28 de fevereiro de 1969 deu um dos maiores impulsos para a melhoria significativa da rede sísmica nacional e veio reforçar a importância da necessidade de:

- i. dispor de edifícios com construção sismo-resistente elevada,
- ii. uma proteção civil capaz de responder a tais fenómenos e
- iii. educar a população para ser mais resiliente face a tais eventos naturais.

Volvidos 50 anos sobre o maior sismo que afetou Portugal continental no século XX, torna-se pertinente fazer uma reflexão e um balanço sobre as medidas tomadas desde então para fazer face a tais fenómenos, assim como ponderar e debater as linhas diretivas que devem ser seguidas por forma a tornar o país mais resiliente, possibilitando desta forma aprender com o passado para melhorar o futuro.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS | EDITORIAL STRUCTURES
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Adélia Nunes
Universidade de Coimbra

Ana Meira Castro
Instituto Superior de Engenharia do Porto

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

António Duarte Amaro
Escola Superior de Saúde do Alcoitão

António Vieira
Universidade do Minho

Cármem Ferreira
Universidade do Porto

Fátima Velez de Castro
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Humberto Varum
Universidade de Aveiro

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Luciano Lourenço
Universidade de Coimbra

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Tiago Ferreira
Universidade do Minho

Tomás de Figueiredo
Instituto Politécnico de Bragança

Antenora Maria da Mata Siqueira
Universidade Federal Fluminense, Brasil

Carla Juscélia Oliveira Souza
Universidade de São João del Rei, Brasil

Esteban Castro
Universidade de Newcastle, Reino Unido

José António Vega
Centro de Investigación Forestal de Lourizán, Espanha

José Arnaez Vadillo
Universidade de La Rioja, Espanha

Lidia Esther Romero Martín
Universidade Las Palmas de Gran Canaria, Espanha

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

Montserrat Díaz-Raviña
Inst. Inv. Agrobiológicas de Galicia, Espanha

Norma Valencio
Universidade Federal de São Carlos, Brasil

Ricardo Alvarez
Univ. Atlântica, Florida, Estados Unidos da América

Victor Quintanilla
Universidade de Santiago de Chile, Chile

Virginia Araceli García Acosta
CIESAS, México

Xavier Ubeda Cartaña
Universidade de Barcelona, Espanha

Yvette Veyret
Universidade de Paris X, França

LUCIANO LOURENÇO
ANA GOMES
(COORDS.)

RISCO SÍSMICO

APRENDER COM O PASSADO

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Ana Gomes

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

454857/19

ISBN

978-989-54295-8-5

ISBN Digital

978-989-54295-9-2

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-9-2_6

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
MANIFESTAÇÕES DO RISCO SÍSMICO EM PORTUGAL E A PROTEÇÃO DAS CONSTRUÇÕES	11
A importância da sismologia - Breve evolução história da ciência, alguns grandes sismos e os seus impactes	
Ana Gomes	13
Riscos sísmicos, aprender com o passado: o caso de 1969	
Carlos Sousa de Oliveira	19
Desempenho sísmico de edifícios: Lições de sismos recentes	
Humberto Varum, Hugo Rodrigues, André Furtado, António Arêde	47
A estabilidade estrutural e a vulnerabilidade dos edifícios em centros históricos face ao risco sísmico	
Romeu Vicente, Tiago M. Ferreira, Rui Maio, João Estevão, Hugo Rodrigues	67
RISCO SÍSMICO. LIÇÕES APRENDIDAS COM O PASSADO	103
A proteção civil e a preparação e planeamento de emergência para eventos sísmicos no Algarve	
Carina Coelho, Elsa Costa, Patrícia Pires, Vítor Norberto de Moraes Vaz Pinto	105
A educação para os sismos e a criação de sociedades mais resilientes	
Luís Matias e Susana Custódio	149
O sismo de 28 de fevereiro de 1969 à luz da imprensa nacional e regional: o caso particular do Algarve	
António Jorge Botelho Carrilho	171

PREFÁCIO

Ao longo dos tempos, o nosso planeta tem sido palco de diversos eventos geológicos, muitos dos quais com consequências significativas, quer em termos locais, quer a nível regional e/ou global. De entre os fenómenos com maior impacto contam-se as erupções vulcânicas, os sismos, os movimentos em massa e os maremotos (*tsunamis*). Muitas vezes, a manifestação de tais riscos geológicos ocorrem simultaneamente, o que torna os seus efeitos ainda mais devastadores. A título de exemplo, e considerando a história mais recente da Humanidade, salienta-se a erupção do Vulcão Krakatoa (Indonésia), a 26 de Agosto de 1883, na qual 827 000 km² ficaram cobertos por pedra pomes e cinzas vulcânicas emitidas no decorrer deste evento. Durante esta erupção foram gerados vários tsunamis que provocaram mais de 36 000 mortos.

No que respeita aos movimentos em massa, um dos mais catastróficos do século XX ocorreu em Dezembro de 1999, na Venezuela. Durante esse inverno, períodos de chuvas anormalmente intensas no estado de Vargas desencadearam inúmeros movimentos de massa que causaram cerca de 30 000 mortos, sendo que cerca de 10 % da população desse estado pereceu nesses eventos.

Todavia, de entre os diferentes riscos geológicos, os sismos são aqueles que ocorrem com maior frequência. Além disso, um único evento sísmico pode ser responsável por devastações enormes e elevados perecimentos entre as populações mais atingidas. Por outro lado, são eles que também apresentam a maior taxa de eventos associados, nomeadamente maremotos e movimentos de vertente.

O evento mais devastador do século XXI, até ao presente, foi o tremor de terra ocorrido no dia 24 de Dezembro de 2004, junto à costa oeste de Samatra (Indonésia) que, conjuntamente com os maremotos gerados pelo sismo, provocou a morte a mais de 220 000 pessoas, em 14 países. Mais recentemente, a 25 de abril de 2015, outro sismo, de magnitude 7,8, causou a morte a mais de 8 000 pessoas e deixou centenas de milhares sem casa, no Nepal.

Portugal, ao longo da sua história tem sido palco de diversos eventos sísmicos dos quais se destaca o tremor de terra de 1755, com maremoto associado, o qual provocou a destruição de Lisboa e causou elevados danos na região algarvia e do

golfo de Cádiz e um profundo abalo na consciência política e social da altura. As medidas levadas a cabo por Marquês de Pombal para a reconstrução da capital do país foram de reconhecido mérito.

Todavia, Portugal foi afetado por mais eventos sísmicos catastróficos, com perdas humanas e elevados danos materiais. O tremor de terra que ocorreu ao final da tarde do dia 23 de Abril de 1909, com origem no sistema de falhas do Vale do Tejo e que afetou especialmente a região de Benavente e Samora Correia, foi o que causou maior número de vítimas no século XX em Portugal, enquanto que o sismo de 28 de Fevereiro de 1969, com epicentro a cerca de 200 Km a sudoeste de Sagres e sentido em todo o país, foi o de maior magnitude desse século.

Quando se fala no sismo de Benavente, é incontornável não falar de um grande geólogo, Léon Paul Choffat, pois a ele se deve a primeira carta macrossísmica de Portugal, efetuada com base nos efeitos sentidos devido ao referido evento, assim como muitos dos trabalhos que constituíram a base de muitos outros estudos sobre a Geologia de Portugal. Paul Choffat, tendo nascido a 14 de Maio de 1849 na Suíça, veio para Portugal em 1878 onde residiu até à sua morte a 06 de Junho de 1919.

Outro importante tremor de terra, registado na região de Pokuplje, situada 39 Km a sueste de Zagreb, a 8 de Outubro de 1909, por isso, também há 110 anos, permitiu a Andrija Mohorovičić a descoberta de uma descontinuidade nas propriedades mecânicas dos materiais geológicos, que marca a transição entre a crosta e o manto da Terra. Ganhou fama ao postular a existência dessa descontinuidade, ao ponto de ter ficado conhecida como descontinuidade de Mohorovičić, ou simplesmente de Moho.

Por todas estas razões, a escolha temática para o XII Encontro Nacional de Riscos não poderia ser outra que não a do Risco Sísmico, não só pelas efemérides relativas aos tremores de terra de Benavente e de Pokuplje (110 anos), bem como do de 1969 (50 anos), mas também pelas celebrações dos 110 anos da descoberta da descontinuidade de Moho e dos 100 anos da morte de Paul Choffat. Por outro lado, sendo o Algarve uma das regiões com maior risco sísmico, pareceu-nos natural escolher Faro para a realização deste XII Encontro. Acresce, ainda, que a reflexão à volta dessas manifestações do risco sísmico permite juntar várias áreas do conhecimento e da sociedade por forma a refletir sobre o que aprendemos com o passado, analisar

as melhorias verificadas desde então e perceber o que ainda é necessário fazer para potencializar a resiliência das populações.

Com este encontro pretende-se colocar a comunidade científica, os agentes de proteção civil, os órgãos de soberania regionais/locais, os professores e a população em geral a refletir sobre o que fazer em caso de catástrofes deste tipo, aprendendo com o passado para melhorar o presente e o futuro, tomando consciência de que, cada dia que passa, estamos mais próximos de um evento devastador.

Neste encontro discutiu-se a forma como a sociedade encara estes fenómenos naturais e se ela estará melhor informada e preparada para os enfrentar do que estava no passado. Refletiu-se também sobre o modo como estes conteúdos são abordados atualmente nos diversos níveis de ensino não superior, bem como sobre a forma como tais conceitos são apreendidos pelos alunos e, ainda, sobre como agir para incutir à sociedade a necessidade de a tornar mais resiliente a tais riscos geológicos.

A história da ciência, assim como os seus protagonistas, têm um papel fundamental na evolução do conhecimento, razão pela qual esta temática também fez parte integrante do Encontro, por forma a complementar e consolidar toda a aprendizagem decorrente do passado.

Luciano Lourenço

Ana Gomes

MANIFESTAÇÕES DO RISCO
SÍSMICO EM PORTUGAL
E A PROTEÇÃO DAS
CONSTRUÇÕES

**RISCOS SÍSMICOS, APRENDER COM O PASSADO:
O CASO DE 1969**
**EARTHQUAKE RISKS, LEARNING FROM THE PAST:
THE EVENT OF 1969**

Carlos Sousa de Oliveira

Professor Catedrático Jubilado, Instituto Superior Técnico
Universidade de Lisboa (Portugal)
csoliv@civil.ist.utl.pt

Resumo: O sismo de 1969 é o “parente pobre” da Sismologia e Engenharia Sísmica Portuguesa. A crise das Capelinhos em 1958-59, e os sismos anteriores de Agadir (1960) e Caracas (1967) sempre colocaram o sismo de 28 de fevereiro de 1969 como pequeno quer em relação a 1755 e aos sismos de 1909 no Baixo Tejo que causou grande número de vítimas, quer em relação aos sismos dos Açores. Em relação a 1755 um sem número de estudos e publicações versando os tópicos mais diversos tem criado interesse de muitos investigadores, o que não aconteceu até agora com 1969. Contudo, é com o sismo de 1969 que se dão os primeiros avanços significativos em termos de investimento nesta área do saber com novas estações sísmicas e o desenvolvimento da teoria da dinâmica de Estruturas. O registo na Ponte sobre o Tejo é dos primeiros feitos em território europeu, pois até aí só o sismo de El-Centro contava! Importa hoje conhecer melhor o sismo de 1969, os seus efeitos e a forma como foi realizada a reconstrução de muitas construções danificadas. Os regulamentos começaram a ser chamados, e o ensino a dedicar-se a estas matérias. O presente trabalho pretende apresentar alguns dados

ainda por explorar e enquadrar o conhecimento na época em Portugal e no Mundo, colocando algumas questões que necessitam de respostas urgentes para que a mitigação dos sismos possa realmente ser realidade.

Palavras-chave: Sismo de 1969, propagação anómala, danos, reparações, custos directos, impactos

Abstract: The 1969 earthquake is the "poor relation" of seismology and Portuguese seismic engineering. The Capelinhos crisis in 1958-59, and the previous earthquakes of Agadir (1960) and Caracas (1967) always placed the earthquake of 28 February 1969 as a small event compared with that of 1755 and the earthquakes of 1909 in the Lower Tagus, which caused a great number of victims, and to the earthquakes in the Azores. In relation to 1755, many researchers exploring a wide range of topics have been interested in that event and published many works on it. This has not yet happened with the 1969 earthquake. However, it is the earthquake of 1969 that led to the first significant advances being made in terms of investment in this area of knowledge with the employment of new seismic stations and the development of the theory of dynamics of structures. It was registered on the bridge over the River Tagus, which made it one of the first landmarks in European territory, because until then only the earthquake of El-Centro had counted! Today, it is important to improve our knowledge about the earthquake of 1969, its effects and the way many of the damaged buildings were repaired. Building codes became more specialized and teaching materials started to be taught at the university level. This work presents some data that are still to be explored and discusses the seismic knowledge at that time in Portugal and around the world, raising some questions that need urgent answers so that earthquake mitigation can become a reality.

Keywords: 1969 earthquake, anomalous propagation, damage, repair, direct costs, impacts.

Contexto

O sismo de 28 de fevereiro de 1969 ocorre numa época em que Portugal acaba por passar por uma das maiores tragédias desde o terramoto de 1755 e das várias guerras em que esteve envolvido. Estamos a falar das Cheias de 1967 que causaram para cima das 800 vítimas fazendo fé das pesquisas recentemente realizadas pela Comunicação Social de agora. Também ocorre após o sismo de Agadir de 1960 com cerca de 10 000 vítimas mortais. Dão-se os primeiros passos para desenvolver a Engenharia Sísmica como parte da Dinâmica de Estruturas. Até então os sismos eram representados por forças estáticas com um coeficiente sísmico que rondava os 10 a 15 % nas zonas mais sísmicas do Globo. A primeira Conferência Mundial de Engenharia Sísmica (WCEE), o Fórum onde se reuniam cada 4 anos os especialistas na matéria, teve lugar em 1956, São Francisco, exactamente 50 anos após o grande sismo de 1906. E a primeira conferência Europeia (EAEE) anda também por essas datas, bem como a 1.ª Assembleia de Comissão Sismológica Europeia (ESC).

A rede sismográfica portuguesa no Continente era constituída apenas por três estações, sem grande resolução. Qualquer dos acontecimentos anteriores veio então chamar a atenção de que era necessário investir mais nesta matéria. O LNEC constituiu uma equipe de grande craveira internacional que se dedicou particularmente a estes assuntos tendo produzido escola que hoje em dia tem bastantes seguidores e especialistas. A Sismologia foi lentamente alterando os seus procedimentos e tem agora uma rede a todos os títulos de grande expressão. Os sismos que assolaram o território dos Açores em 1980 e 1998, permitiram dar passos importantes na modernização de toda esta área. O mesmo não se poderá dizer dos responsáveis e de muitos dirigentes, principalmente no Continente onde os sismos não se tem manifestado ultimamente, pois sem eles é difícil ganhar a luta da mitigação. O século XXI está já cheio de acontecimentos de grande impacto por todo o Globo. Até os tsunamis, relegados apenas para o Pacífico até então, passaram a ter um lugar na investigação mundial.

O fim da 2ª República com a queda do regime veio facilitar e tornar mais transparente os problemas existentes e a necessidade de uma actuação atempada para mitigar os efeitos de futuros desastres naturais, cuja previsão continua unicamente na mira das probabilidades.

Introdução ao tema

O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 ocorreu às 03h 40m 45 s (hora local) com epicentro no local 36°.2 N e 10°.5 W, uma profundidade focal de 20-30 km e magnitude Mw7.8 ou Ms7.9. O mecanismo focal foi estudado inicialmente por Makenzie (1972) e Fukao (1973) e, mais tarde, por muitos outros investigadores (Miranda *et al.*, 2014).

É a terceira maior magnitude registada em território nacional desde que há informação histórica, sendo o de 1755 o de maior magnitude (M8.5-9.0), ocorrido em estrutura geológica próxima de 1969 e o de 1941 o segundo com Mw8.1 e epicentro sensivelmente a meia distância entre a Ilha de Santa Maria e o Continente. O sismo de 1969 não foi precedido de fenómenos pré-monitórios e foi seguido por algumas réplicas durante aproximadamente um mês (Lopez-Arroyo *et al.*, 1972).

A fig. 1 mostra a sismicidade desde 1900 na zona do epicentro de 1969 junto da fronteira de Placas Euro-Asiática e Africana (Núbia) onde se pensa que ocorreram as mais extensas roturas da crosta na transição oceânica/terrestre, responsável pela maior actividade sísmica que influencia todo o território do Continente.

O sismo libertou grande energia, equivalente ao que acontece em média uma vez por ano em todo o Globo, provocou um pequeno tsunami medido nos marégrafos do Sul e costa Oeste do Atlântico, e foi sentido praticamente em todo o território do Continente, Espanha, Marrocos e Ilha da Madeira. Causou danos importantes a Sul do Continente e na cidade de Lisboa, e também em algumas “bolsas” aqui e ali onde anomalias na propagação das ondas se fizeram notar. O número aproximado de vítimas mortais é de 28 pessoas, a maior parte em território nacional e provocadas por causa indirectas como pânico ou doença súbita. O número de feridos é de meia centena na zona de Lisboa, centena e meia no Algarve e mais 20 em Espanha e Marrocos. O sismo embora tendo originado um pequeno tsunami foi bem sentido em barcos que navegavam perto da zona epicentral, através de ondulação das águas que pareciam verdadeiras ondas de choque a actuar sobre os seus cascos.

Houve muitos danos no Barlavento Algarvio com grande destruição nas zonas históricas de Vila do Bispo, Lagos e Portimão, e em povoações rurais do interior como sejam Bensafrim, Barão de São João e Barão de São Miguel e Fonte de Louzeiros. Mas

Fig. 1 - Zona de fronteira de Placas que influencia a sismicidade do Continente (M>5, desde 1900) (Fonte: <http://sismo1969.ipma.pt>).

Fig. 1 - Collision zones between Euro-Asiatic Plate and African Plate (M>5, since 1900) (Source: <http://sismo1969.ipma.pt>).

também em Aljezur, na Costa Oeste e na Costa Sul em Silves, Albufeira, Armação de Pera, Loulé, etc. sofreram alguns danos quer no parque habitacional, mas principalmente no parque monumental. Neste caso, hospitais como o de Castro Marim e Sines foram atingidos de forma importante, bem como algumas escolas mais antigas e muitas igrejas. Setúbal também sofreu com o sismo, mas depois do Algarve, foi a Cidade de Lisboa, nas suas zonas mais antigas que maiores danos apresentaram.

As intensidades atribuídas à época atingiram valores IMM (Escala56) máximos de VII/VIII na ponta de Sagres, o ponto mais próximo do epicentro e certamente da falha que o originou, que decresciam ligeiramente quer para Norte, sendo VI em Lisboa, quer para o interior onde não passavam de V. Em Espanha sentiu-se o sismo em Madrid e todo o Sul, tal como em Marrocos. O seu grau de percepção chega aproximadamente até aos 1300 km do epicentro, particularmente em Bordéus, e nas Canárias (Miranda *et al.*, 2014). A fig. 2 apresenta o mapa de isossistas publicado à época quer para o Continente (com desenho adaptado) mas também para Espanha e Marrocos.

Fig. 2 - Carta de isossistas preparada por Moreira 1991 para: a) Continente; b) redenhada de Moreira, 1991 por Miranda *et al.*, 2014; c) Continente, Espanha e Marrocos.

Fig. 2 - Isoseismic map prepared by Moreira (1991): a) Mainland Portugal; b) adapted from Moreira, 1991 by Miranda *et al.*, 2014; c) Mainland Portugal, Spain and Morocco.

Existem outros estudos sobre esta matéria dos quais importa destacar Paula *et al.* (1996) e os apresentados no Workshop “Earthquakes and Tsunamis in Iberia (50Th Years of the 1969 Saint Vicent Earthquake, M=80”, Madrid 2019.

Dados Existentes

Este sismo, contrariamente a outros sismos mais destruidores produziu alguns elementos da maior importância para a compreensão do fenómeno oriundo daquela zona de colisão. Por um lado foi registado em estações telemétricas em Espanha e outros locais mais afastados. As 3 Estações sismográficas Portuguesas saturaram todas. Contudo, foi obtido o registo acelerométrico na Ponte sobre o Tejo, que constitui um elemento valiosíssimo para calibrar modelações numéricas de rotura da possível falha que provocou o sismo. Outros elementos disponíveis para análise do efeito do sismo fazem parte da enorme colecção de fotografias sobre danos ocorridos quer no Algarve quer noutros locais do País nomeadamente em Lisboa (fig.s 3 a e b).

Fig. 3 a - Notícias sobre o sismo de 1969 através dos jornais (Fonte: República, 28/02/1969 e Jornal do Algarve, 08/03/1969).

Fig. 3 a - News about the 1969 earthquake in the newspapers (Source: República, 28/02/1969 and Jornal do Algarve, 08/03/1969).

Fig. 3 b - Danos típicos observados no sismo de 1969 (Fontes: Marecos *et al.*, 1970, Jornais nacionais e do Algarve

Fig. 3 b - Typical damage caused by the 1969 earthquake (Sources: Marecos *et al.*, 1970, National and Algarve newspapers.

Existem também relatórios de missões técnicas que relatam os aspectos mais relevantes do comportamento das estruturas (Marecos *et al.*, 1969 e 1970; Quintino, 1970; Mendes, 1969; Trêpa, 1969; Teixeira, 1975).

O registo acelerométrico na Ponte sobre o Tejo

O sismo de 28 de Fevereiro de 1969 foi registado no maciço de ancoragem Norte da Ponte sobre o Tejo em Lisboa tendo produzido o registo da fig. 4, onde se mostra a componente E-W, em aceleração, velocidade e em deslocamento, e as componentes N-S e Vertical da aceleração. Mostra-se ainda o espectro de resposta para as três componentes de aceleração. (Nota: o registo a escuro é o original em “negro de fumo”, tendo recentemente sido digitalizado. O cálculo de velocidades e deslocamentos foi realizado com o programa “SeismoStruct” com “filtro de passa-banda” - <https://www.seismosoft.com/seismosignal>)

A TABELA I apresenta os valores máximos das acelerações, velocidades e deslocamentos para cada uma das componentes. Embora o maciço de amarração seja um elemento de enorme massa onde prendem os cabos que suspendem o tabuleiro, não se pode afirmar que não tenha havido alguma pequena interferência daquele no registo efectuado. Só estudos detalhados poderão confirmar se o registo foi contaminado pelo movimento da própria Ponte.

TABELA I - Valores máximos do registo de 1969.

TABLE I - PPeak ground values for 1969 earthquake.

Componente	Aceleração (cm/s ²)	Velocidade (cm/s)	Deslocamento (cm)
N-S	24.29	2.95	5.01
E-W	27.96	4.87	7.91
Vertical	12.80	1.55	2.11

As frequências predominantes no espectro (fig. 4) são de 1.05, 2.5 e 5 Hz, aparecendo também através da análise no domínio do tempo um valor de cerca de 0.05-0.1 Hz, que infelizmente se torna impossível confirmar devido às limitações

Fig. 4 - Registo do sismo de 28 de Fevereiro de 1969:
a) ao longo do tempo; b) espectro de resposta para 5 % de amortecimento.

Fig. 4 - Plot obtained for the 28 February 1969 earthquake:
a) time-history; b) response spectra for 5 % damping.

da instrumentação e dos valores dos filtros aplicados para cálculo dos espectros. De referir que o LNEC, encarregado do acompanhamento dos trabalhos da Ponte e Viadutos de Acesso Norte ((Marecos *et al.*, 1969), tinha desenvolvido instrumentação óptica para medir deslocamentos, mas que no dia do sismo estava desligada.

A duração do registo é apenas de 26 segundos mas depois de uma inspecção mais detalhada verifica-se que o disparo se deve ter feito devido à falta de electricidade a partir das ondas S assinaladas na fig. 4, com a seta encarnada, ao segundo 9/10 do registo. A vibração continua por mais 16 segundos. Ao fim deste tempo as amplitudes do sinal são ainda suficientemente grandes para que a vibração se fizesse sentir por mais algum tempo. Estima-se assim que a duração significativa do sismo na ponte do Tejo tenha sido bem superior ao minuto, aliás como muitas testemunhas acentuam, referindo-se precisamente tratar-se de um sismo mais longo do que os que estavam habituados, comparando nomeadamente com o de 1909.

De referir que algumas amplitudes anteriores à chegada das ondas S também tenham sido sentidas.

Danos Observados

Os danos observados ao sul do Continente são relativamente importantes para as construções em alvenaria antiga de pedra ou taipa e pavimentos e coberturas de madeira e para os monumentos. Estes são essencialmente construções de alguma volumetria, em alvenaria tradicional com paredes espessas e abóbadas pesadas. Alguns tinham reforços com “contrafortes” laterais, e possivelmente “esticadores” metálicos ou de madeira. Já para construções em betão armado, que começavam a dar os primeiros paços em construções contemporâneas, os efeitos foram praticamente negligenciáveis, à excepção de dois ou três casos de clara falta de cuidado na construção. Na Cidade de Lisboa também se observam danos importantes principalmente nas zonas mais elevadas de edifícios altos.

Os principais tipos de danos observados nas zonas mais afectadas podem resumir-se nas seguintes categorias:

- Paredes derrubadas;
- Colapso de coberturas;
- Desaprumo de paredes;
- Fissuração nas ligações entre paredes periféricas;
- Colapso de elementos salientes em locais mais elevados das construções, como chaminés, platibandas, ornamentos;
- “Deslocamento” das telhas dos telhados inclinados, etc.

A geografia dos danos no Algarve mostra problemas em muitas estruturas de pequeno porte e em muitos monumentos como já atrás se frisou. Nas horas que se seguiram ao sismo foi lançado um Inquérito às construções com mais danos. Estas deveriam ser desocupadas imediatamente e estabelecido critério para alojamento provisório para as famílias que ficaram sem lar. Tal aconteceu por exemplo em Vila do Bispo. Procedeu-se ao preenchimento desse Inquérito sumário que permitiu às autoridades fazer ainda a uma estimativa dos recursos necessários para acudir as populações desalojadas, principalmente as de menores recursos económicos. Este Inquérito ou “Ficha de Estragos” foi preenchida logo nos primeiros dias após o sismo de tal maneira que na primeira semana já se conhecia com algum rigor o efeito do sismo sobre a população e o valor dos estragos causados (fig. 5).

A 4 de Março, a Direcção de Urbanização de Faro concluiu que no Distrito de Faro, 167 habitações tinham que ser reconstruídas e que outras 438 tinham sofrido danos que podiam ser reparados. (Jesus, 2017). O Governo, que visitou a região por duas vezes na primeira semana, disponibilizou 40 000 Contos (à época) para atender aos casos mais graves e construção de tendas. As zonas mais danificadas foram as seguintes, contando a partir de Sines para o Sul (e rodando com sentido contrário ao dos ponteiros do relógio):

Sines (Hospital com problemas)

Aljezur

Vila do Bispo (70 % dos prédios danificados Construção de Bairro para desalojados)

Barão de São Miguel

Barão de São João

Bensafrim (abateram mais de 50 casas)

Lagos (Centro Histórico)

Portimão (Centro Histórico)

NÚMERO DE PESSOAS DO AGREGADO: 4 (casal, filho, emigrado)

RENTA DA CASA OCUPADA: —

RENTA MENSAL GLOBAL DO AGREGADO: {dono da casa 75000
emigrado 100000
filho (35 anos) desempregado

ONDE SE ENCONTRAM ALOJADOS (esta situação pode manter-se durante o tempo necessário à reconstrução ou construção das casas novas?)
Em caso contrário onde poderão alojar-se e renda? no local com muita dificuldade de vida não tendo para onde ir. Não obstante não a manter-se logo mesmo sair-se da cam.

TIPO DE CONSTRUÇÃO: habitação unifamiliar - R/cha
muitas anteriores e posteriores - tapas e restantes tab. quer interiores ou frontais, coberturas/lares

a) Área coberta da casa construída (frente x profundidade): 6,30 x 11,5
b) " " de anexos:
c) Nº. de pisos: 1

ESTRAGOS CAUSADOS (descrição sumária):
paredes muitas (tapa) muito partidas, desproporcionadas com inclinação para o exterior, e desbragadas das restantes tab. quer interiores ou frontais, também muito partidas e esboçadas. Telhado muito desconjuntado - foi desabou -

PRECAUÇÕES TOMADAS: encanamento exterior das paredes muitas

SOLUÇÃO A ADOPTAR (reconstrução total ou parcial):
demolição total com reconstrução

ESTIMATIVA DO CUSTO DAS OBRAS:
72 m²
70.000,00

Fig. 5 - Ficha-Tipo para avaliação de Estragos.

Fig. 5 - Request form for damage evaluation.

Fonte de Louzeiros (destruição de 80% da habitação -16 casas: 1 ficou em pé)

Silves

Armação de Pera

Albufeira

Loulé

Faro

Tavira(monumentos - Sta. Luzia; Fuseta)

Castro Marim (Hospital ficou arruinado)

A Ficha-Tipo, para além da identificação da propriedade e dos proprietários, continha o diagnóstico da situação, as reparações a realizar e respectivo calendário, e o custo das obras a executar. O tipo de reparação preconizada foi o seguinte:

- Introdução de escoras a apoiar paredes para evitar colapsos para a via pública;
- Limpeza dos estragos;
- Introdução de esticadores;
- Colocação de cinta sísmica.

A estimativa de Custo à época foi de: ESC 1000\$ /m², com intimação de obras compulsivas a 30 dias. Este calendário veio a verificar-se impossível de cumprir, em muitos casos, por vezes por dificuldade em notificar os proprietários.

Por seu lado, os monumentos foram também inspeccionados e para todo o País as estatísticas apontam para os seguintes valores: 185 igrejas atingidas, das quais 20 apresentam danos moderados a graves. O custo da intervenção, a preços do ano 2000, cifraram-se em 50 000 euros por igreja, com um tempo de reparação de cerca de 30 dias (DGEMN,1999).

Na Cidade de Lisboa os danos mais frequentes são do género acima descrito com maior incidência nas chaminés, ornamentos, mas também algumas quedas de varandas, fendilhação de elementos estruturais, “empenamento” de portas e janelas, fendas em pavimentos, vidros e clarabóias partidas, danos em estuques rebocos e coberturas, desabamento de muros altos, deslocação e aluimento de terras, e até queda de postes e árvores. Uma importante fenda numa via pública foi também relatada.

Na TABELA II apresentam-se os principais danos ocorridos em Lisboa de acordo com a “fita do tempo” correspondente às chamadas do então 112 (Batalhão Sapadores Bombeiros) recebidos até 31 de Março. Um total de cerca de 2500 casos dos quais 1000 dizem respeito a “chaminés” colapsadas ou que tiveram de ser apeadas por não oferecer segurança estrutural. Em Abril e Maio ainda vieram a aparecer mais pedidos de intervenção (cerca de 150 casos) provocados pelo sismo, réplicas e possivelmente devido às fortes chuvadas que ocorreram logo a seguir ao sismo e que provocaram infiltrações nas casas e deslizamentos de encostas. Alguns dos colapsos destruíram viaturas que se encontravam estacionadas nas artérias da Cidade. No dia 1 de Março a Carris não circulou nas ruas da Baixa como precaução por causa de possíveis quedas de material para a rua. Como se pode observar nas cartas de danos (fig. 6) a maior concentração ocorre na Baixa e Avenidas com construção mais antiga.

De acordo com testemunhos de agora, em alguns prédios mais altos as prateleiras moveram-se das paredes onde estavam encostadas e algumas sofreram mesmo derrubamento obstruindo as saídas para a rua. E os candeeiros oscilaram com tal violência que as lâmpadas partiam ao bater nos tectos. Os monumentos e edifícios de maior porte também foram afectados designadamente a Igreja da Luz que apresentou fissuração importante que já viria de outros sismos, Edifícios do Ministério da Marinha, Igreja do Loreto, Enfermarias do Hospital de São José que tiveram de ser desocupadas, etc..

Fig. 6 - Distribuição de danos no Concelho de Lisboa:
 a) vista geral; b) detalhe da zona mais antiga (adaptado por J. Bonacho).

Fig. 6 - Distribution of damage in Lisbon municipality:
a) general view; b) detail for the older part (adapted by J. Bonacho).

Com o passar dos anos muitos edifícios sofreram assentamentos vários dependendo do tipo de solo onde se situavam e vieram a apresentar fissuração nos andares mais altos na forma de fissuração dos rebocos de tipo “estrelado”.

Mesmo em zonas afastadas como é o caso da Cidade da Guarda, provavelmente o sismo causou pequenos “distúrbios” estruturais/não-estruturais que só muitos anos mais tarde puderam vir a ser atribuídos à vibração do sismo de 1969.

O país ficou sem electricidade por algum tempo por disparo nas sub-estações eléctricas, que levaram minutos a 1 hora para voltarem a ser postos em funcionamento. A rede telefónica foi também interrompida, essencialmente devido ao elevado tráfego de chamadas.

TABELA II – Principais danos ocorridos na Cidade de Lisboa por tipologia.

TABLE II - Main damage in Lisbon by type.

Freguesias	Portas, janelas, claraboias	Fendas	Chaminés	Artísticos	Estuques rebocos	Danos estruturas	Total
S. Francisco Xavier		1	1				2
S. João Deus	1	2	3			2	8
S. Vicente Fora		24	20		2	9	55
Sé		12	19	1		5	37
S. José		19	25	2	8	9	63
Santos-o-Velho		47	63	2	6	18	136
S. Nicolau		22	47	2	9	2	82
S. Justa	2	24	27	5	4	11	73
S. Mamede		18	24		2	5	49
S. Isabel		7	4		1	1	13
S. Condestável		24	25	1	6	9	65
S. Domingos de Benfica		12	6		2		20
N.S. Pena	2	30	22	2	5	10	71
S. Jorge Arroios	1	79	73	4	15	10	182
Alvalade		4	5			2	11
Charneca	1	2					3
N.S. Graça		51	42		7	8	108
S. Paulo	1	21	45	3	4	7	81
S. Engrácia		8	8	1	2	6	25
S. Sebast. Pedr.		12	11		1	4	28

Freguesias	Portas, janelas, claraboias	Fendas	Chaminés	Artísticos	Estuques rebocos	Danos estruturas	Total
Beato		18	9		6	7	40
Alto de Pina	2	5	4				11
S. Estevão	1	15	14	2	2	9	43
N.S. Mártires		4	12	4	3	1	24
S. Tiago		10	6		1	2	19
Campolide		12	6		1	10	29
Alcântara		16	21	3	7	5	52
Penha de França		37	35	1	9	9	91
Castelo	1	8	6		1	7	23
Socorro		22	15	1	5	3	46
S. João	1	26	27	1	10	4	69
S. Maria Olivais		11	1			2	14
Lumiar		8	3			2	13
Coração de Jesus		18	17	6	5	3	49
S. Miguel		28	10		4	14	56
Anjos	2	30	58	2	18	18	128
Mercês		20	41		6	10	77
N.S. Fátima	3	22	47		3	14	89
Ajuda		16	6	2	4	9	37
Ameixoeira		1	1	1		1	4
Encarnação		21	31	2	9	7	70
C. Grande		7	3			3	13
S. João Brito		2	4		2	4	12
Marvila	1	8	8		4	14	35
Sacramento		10	9	2	2	1	24
S. Catarina		35	42	3	2	5	87
Madalena		7	6		1		14
Lapa		21	34		3	14	72
Carnide		4				1	5
Benfica		11	7		1	5	24
Prazeres		6	11	1	2	5	25
S. Cristovão e S. Lourenço		6	16	1	3	7	33
S. Maria Belém		9	6		1	2	18
Totais	19	893	986	55	189	316	2458

A fig. 7 apresenta um estrato do Diário do Governo onde se estabelecem as principais acções a desenvolver para a reconstrução, aspectos jurídicos, custos envolvidos, etc.

Terça-feira 20 de Maio de 1969
I Série — Número 119

DIÁRIO DO GOVERNO

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário do Governo» e do «Diário das Sessões», deve ser dirigida à Administração da Imprensa Nacional de Lisboa.

ASSINATURAS

As três séries . . . Ano 360\$	Semestre 200\$
A 1.ª série 140\$	» 80\$
A 2.ª série 120\$	» 70\$
A 3.ª série 100\$	» 70\$

Para o estrangeiro e ultramar acresce o porte do correio

PREÇO, DESTES NÚMEROS — \$40

O preço dos anúncios é de 4550 a linha, acrescido do respectivo imposto do selo, dependendo a sua publicação de depósito prévio a efectuar na Imprensa Nacional de Lisboa.

SUMÁRIO

Ministérios das Finanças e das Obras Públicas:

Decreto-Lei n.º 49 010:

Autoriza o Governo a tomar as medidas necessárias para ocorrer aos estragos e prejuízos causados pelo recente abalo sísmico no País — Abre um crédito no Ministério das Finanças, a favor do Ministério das Obras Públicas, destinado a custear as despesas resultantes da execução do presente diploma.

Ministério da Educação Nacional:

Decreto n.º 49 011:

Estabelece o regime em que é permitido aos examinandos empregados, maiores de 21 anos, fazer exame de qualquer das secções do 2.º ciclo do ensino liceal por disciplinas.

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DAS OBRAS PÚBLICAS

Decreto-Lei n.º 49 010

Usando da faculdade conferida pela 1.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:

Artigo 1.º Fica o Governo autorizado a tomar as medidas necessárias para ocorrer aos estragos e prejuízos causados pelo recente abalo sísmico no País, em conformidade com o plano enunciado no artigo seguinte e nos termos das demais disposições do presente diploma.

Art. 2.º O plano a que se refere o artigo 1.º compreende os seguintes trabalhos, cuja execução ficará a cargo do Ministério das Obras Públicas:

- a) Reconstrução, grande reparação e beneficiação dos edifícios públicos e de interesse público, bem como das habitações rurais e outras, quando se prove que os seus proprietários não se encontram em condições económicas de, por si próprios, custearem as obras ou de recorrer aos subsídios reembolsáveis previstos no artigo 5.º;
- b) Construção das habitações que for julgado necessário levar a efeito;
- c) Aquisição, beneficiação e adaptação de instalações para o alojamento provisório das populações sinistradas;
- d) Execução dos trabalhos de urbanização necessários.

Art. 3.º O Ministro das Obras Públicas poderá autorizar que os proprietários sinistrados realizem, sob a fiscalização

dos serviços do Ministério e de harmonia com o programa de trabalhos e orçamento aprovados, as obras a executar nas suas habitações, nos termos da alínea a) do artigo 2.º

Art. 4.º Em diploma a publicar, o Governo fixará o regime a que ficam sujeitas as casas a construir ao abrigo da alínea b) do artigo 2.º

Art. 5.º Fica o Ministro das Obras Públicas autorizado a conceder, pelo Fundo de Desemprego, empréstimos reembolsáveis, até ao montante de 5 000 000\$, aos proprietários das edificações danificadas pelo sismo, não abrangidos pelo artigo 2.º, e cuja situação económica justifique esta modalidade de assistência do Estado.

§ 1.º Para poderem beneficiar do subsídio nos termos deste artigo, os proprietários deverão formular a sua pretensão no prazo máximo de 90 dias, a partir da data da publicação deste diploma.

Os processos individuais, devidamente instruídos e informados pelo serviço respectivo, serão submetidos à decisão do Ministro das Obras Públicas.

§ 2.º Os proprietários beneficiários das disposições deste artigo ficam sujeitos às condições que forem fixadas no despacho que conceder o subsídio e à fiscalização técnica dos serviços do Ministério das Obras Públicas.

§ 3.º O prazo de reembolso do subsídio poderá variar em função da situação económica do beneficiário, mas não deverá exceder dez anos.

Art. 6.º Os levantamentos de fundos por parte dos serviços encarregados das obras e reparações serão feitos por simples requisições remetidas à respectiva repartição da contabilidade pública, podendo as despesas, quando se mostrar indispensável, realizar-se independentemente do cumprimento de quaisquer formalidades.

Art. 7.º As despesas inerentes à fiscalização dos trabalhos serão fixadas por despacho do Ministro das Obras Públicas, por proposta do respectivo serviço, mas não poderão exceder 5 por cento da verba concedida para a execução das obras.

Art. 8.º Os saldos apurados em 31 de Dezembro nas dotações a inscrever no Orçamento Geral do Estado para a realização das obras previstas neste diploma transitarão para o ano ou anos seguintes, até à conclusão dos trabalhos.

Art. 9.º A documentação justificativa das despesas efectuadas, depois de conferida na respectiva repartição da contabilidade pública, será submetida a visto do Ministro das Finanças, que, a ser concedido, legitimará a competente prestação de contas.

Art. 10.º Se das obras realizadas ao abrigo deste diploma resultarem benfeitorias em prédios de arrendamento, não poderão estas ser consideradas para efeitos de actualização do montante das rendas, nos termos da respectiva legislação, salvo quando o proprietário tiver indemnizado

o Estado da quantia por este despendida ou reembolsado o subsídio concedido ao abrigo do artigo 5.º

§ único. Para efeitos do disposto neste artigo, serão averbados na Conservatória do Registo Predial o montante e a natureza do subsídio do Estado e o prazo do reembolso.

Este averbamento será cancelado mediante simples apresentação do documento comprovativo de estarem realizadas as condições referidas no final do corpo deste artigo.

Art. 11.º F. concedida a isenção das taxas e impostos municipais relativos às obras a realizar.

Art. 12.º F. declarada, sem mais formalidades, a utilidade pública urgente das expropriações necessárias à execução das obras previstas no presente diploma.

Art. 13.º Para execução do presente diploma, é aberto no Ministério das Finanças, a favor do Ministério das Obras Públicas, um crédito especial do montante de 42 800 000\$, a inscrever sob a seguinte forma:

Ministério das Obras Públicas

Despesas extraordinárias

Capítulo 15.º «Outros investimentos»:

Artigo 126.º «Despesas resultantes do Decreto-Lei n.º 49 010, de 20 de Maio de 1969»:

1) «A realizar pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais»	25 600 000\$00
2) «A realizar pela Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização»	17 200 000\$00
	42 800 000\$00

Art. 14.º Para compensação do crédito previsto no artigo anterior, é anulada a importância de 42 800 000\$ na verba descrita no orçamento em vigor do Ministério das Finanças sob o artigo 217.º do capítulo 20.º

Art. 15.º Este diploma entra imediatamente em vigor.

Marcello Caetano — Alfredo de Queirós Ribeiro Vaz Pinto — Horácio José de Sá Viana Rebelo — António Manuel Gonçalves Rapazote — Mário Júlio Brito de Almeida Costa — João Augusto Dias Rosa — José Manuel Bethencourt Conceição Rodrigues — Manuel Pereira Crespo — Alberto Marciano Gorjão Franco Nogueira — Rui Alves da Silva Sanches — Joaquim Moreira da Silva Cunha — José Hermano Saraiva — Fernando Alberto de Oliveira — José João Gonçalves de Proença — Lopo de Carvalho Cancellia de Abreu.

Promulgado em 12 de Maio de 1969.

Publique-se.

Presidência da República, 20 de Maio de 1969. — AMÉRICO DEUS RODRIGUES THOMAZ.

Fig. 7 - Decreto sobre ações na sequência do sismo de 1969.

Fig. 7 - Decree on the actions in the wake of the 1969 earthquake.

Alguns exemplos de como interpretar os acontecimentos de 1969

Quando se olha com mais pormenor o que aconteceu em 28 de fevereiro de 1969, verifica-se que existe um espólio de grande interesse para a Sismologia, Engenharia Sísmica e Cultura em Portugal à época, que importa conhecer e detalhar com mais profundidade. Os instrumentos que dispomos hoje em dia permitem-nos ir bem mais longe do que se foi em 1969, podendo compreender melhor o fenómeno e perceber que no caso de uma repetição de um fenómeno na mesma zona sismo-

-tectónica mas de maior impacto como tudo indica que seja provável dentro de uma a duas gerações, estarmos mais bem preparados a todos os níveis para podermos responder à altura que tal evento exige.

Os principais elementos que continuam a constituir valioso espólio para estudo, para além dos registos atrás mencionados bem como os das redes internacionais que não saturaram, é um enorme conjunto de fotografias tiradas por ocasião do sismo, muitas publicadas nos jornais nacionais e locais, (fig.s 3 a e b) e que se encontram em Arquivos Nacionais e Municipais, Fichas de Estragos, relatos, Actas de reuniões das Câmaras afectadas, disposições normativas publicadas em Diário do Governo (fig. 7), etc. Pretende-se que venha a fazer parte deste espólio toda a informação que neste momento se pretende coligir a partir de relatos testemunhais de quem viveu o sismo (<http://sismo1969.ipma.pt>). Através de uma pequena amostra já analisada, existem numerosos casos na zona de Lisboa em que se sentiu o tilintar de copos nos louceiros dos andares mais elevados bem como a queda de objectos em prateleiras altas não presas às paredes.

Vamos neste trabalho referir três a quatro tópicos da maior importância para mudar o paradigma do que temos feito nestes últimos 50 anos.

1. Qual a acção sísmica a que deve ter estado sujeito o território Nacional com este sismo? Em Lisboa a Estação acelerométrica registou 30 cm/s^2 e um espectro rico em baixa frequência (1 Hz) e em alta frequência de 2.5 e 5 Hz. Curvas de atenuação retiradas de magnitude $M < 6$ indicam que em Sagres deveríamos ter para o sismo de 1969 cerca de 100 cm/s^2 para solo rochoso. Este valor deverá ser confrontado com valores de estudos de “problema inverso” em que se procura calcular a acção sísmica que actua na fundação e que produz determinados estragos. É o caso do Farol de São Vicente, uma estrutura de alvenaria de pedra bem aparelhada que sofreu alguma fissuração e principalmente a cuba onde apoia o aparelho da óptica que se encontra no topo do Farol. Esta cuba continha mercúrio que derramou em alguma quantidade obrigando à alteração de funcionamento temporário do Farol. Outro caso interessante e simples de calcular refere os danos observados no Posto da PVT em Lagos que era constituído por uma coluna de betão armado de secção cilíndrica suportando uma placa em disco de cobertura. Esta estrutura sofreu rotura na base tendo a coluna ficado inclinada.

2. Ermida de Guadalupe - Esta é uma igreja situada na Estrada Nacional 125 junto à Vila da Raposeira, Vila do Bispo. É uma construção do Séc XIV (Estêvão, 2018) construída sobre solo rochoso que resistiu parcialmente ao terramoto de 1755 e de novo ao sismo de 1969 sem grandes vestígios de danos, embora tenha sido objecto de obras de restauro em 1928 e depois do sismo de 1969. Trata-se de uma estrutura de relativo pequeno porte, dotada de contrafortes e um tecto de madeira.
3. Abertura de paredes para fora do seu plano com a fissuração vertical junto aos cantos. Este tipo de dano, observada de forma corrente em Lagos e Portimão foi muito comum na cidade da Horta aquando do sismo de 9 de Julho de 1998. A partir dos valores de observações feitas então com outras estruturas atribuiu-se uma aceleração de 150 cm/s^2 (Oliveira, 2008) para causar estes efeitos. Estas construções tiveram de ser escoradas com pranchas de madeira para protecção de possíveis colapsos.
4. Em Lisboa, os elementos mais interessantes de observar para proceder ao estudo do problema inverso são as chaminés dos edifícios antigos. Estas servem para ventilação e tiragem de fumos de fogões de sala e chaminés de cozinha. Há tubagem ligada à estrutura até à cobertura ficando depois a chaminé saliente uns metros para permitir lançar os fumos até maior altura e não poluir tanto o ambiente. Estas estruturas são feitas em tijolo burro e/ou refractário com diâmetros de 20/30 cm, revestidos (Biblioteca de Instrução Profissional). Importa agora conhecer a acção sísmica capaz de produzir os danos observados nestes elementos não estruturais.

Um exemplo retirado de uma tese de Mestrado sobre edifícios de Placa dos anos 1950 (Correia, 2018), mostra que para um edifício de 6 andares com frequências medidas para ruído ambiente de 3.3 a 6 Hz, uma acção semelhante à registada na Ponte sobre o Tejo, produz acelerações absolutas máximas como indicado na TABELA IV, ou por outras palavras, aumentos de cerca de 2.5 a 3.0 vezes. Contudo, a fazer fé em estudos no Faial aquando do sismo de 1998 (Oliveira, 2008), são precisas acelerações de 200 cm/s^2 para derrubar este tipo de chaminé, pelo que com os valores colhidos na Ponte ainda estamos aquém dos fenómenos ocorridos de forma generalizada em Lisboa. Estes números são cor-

roborados por estudos em mesa sísmica sobre prateleiras sujeitas a acelerações na base. De acordo com Candeias *et al.* (2017) o valor necessário aplicar na base de prateleiras para estas se começarem a mover anda pelos 120 cm/s².

TABELA III - Acelerações máximas obtidas por cálculo analítico no topo de um edifício de 6 pisos.

TABLE III - Maximum acceleration obtained by mathematical model at the top of a six-storey building.

Componente	cm/s ²	Rácio Topo/Base
Longitudinal	76	2.5
Transversal	87	2.9
Vertical	21	0.7

- Um exemplo que ilustra o efeito de sítio/topográfico associado à propagação. Todas as aldeias que sofreram grandes danos na zona algarvia fora dos núcleos históricos (Vila do Bispo, Bensafrim, etc., encontram-se alinhadas segundo a transição de terrenos de argilas vermelhas do Jurássico para os xistos carboníferos da Serra, numa faixa geológica relativamente estreita mas muito bem definida (fig. 8a). (Elipse a amarelo-zonas rurais afectadas).

Esta transição geológica e topográfica deverá ser estudada com especial cuidado já que situações similares foram observadas aquando do sismo de Amatrice em Itália (Miano, 2019) em que muitas aglomerações rurais foram destruídas (fig. 8 b).

Os efeitos dos solos brandos na ampliação das ondas sísmicas também são muito claros como ocorreu em todos as bolsas de solos aluvionares, vidé Aljezur, Portimão e Castro Marim. Falando agora de Lisboa é importante verificar a variedade de efeitos observados sobre os chamados elementos não-estruturais. Através dos inúmeros relatos individuais que foi possível ir conhecendo, para além dos estragos já atrás apontados e que corresponderam à chamada de bombeiros para apelar chaminés ou escorar paredes que ameaçavam ruir, foi possível compreender o efeito das vibrações em andares mais elevados com o movimento de objectos, o tombar de prateleiras carregadas de bibelôs ou objectos mais pesados caídos de pontos elevados e cuja queda obstruíram passagens para os locais de acesso à rua.

Fig. 8 - Localização das zonas rurais mais atingidas pelo sismo, na transição Jurássico-Triássico (a); Situação em Amatrice (b) (Fonte: a) Ramos *et al.*, 2015; b) Miano *et al.*, 2019).

Fig. 8 - Location of rural villages most affected by the earthquake in the Jurassic-Triassic transition (a); Situation in Amatrice (b) (Source: a) Ramos *et al.*, 2015; b) Miano *et al.*, 2019).

Não tendo ainda havido tempo para analisar o inquérito lançado a propósito dos 50 anos do sismo de 1969 (<http://sismo1969.ipma.pt>), e que pelas primeiras indicações está cheio de notícias de extremo interesse, muita gente deu conta da longa duração das vibrações, maior que noutros sismos sentidos, de um ruído de objectos tilintando nos armários da cozinha e de ruído próprio da propagação das ondas. Houve até testemunhas que observaram à noite sem luar um clarão no céu, que é preciso distinguir do temporal que se fez sentir na mesma altura.

O sismo tal como nos tem sido apresentado mostra algumas incongruências que importa esclarecer. Uma tem a ver com a distribuição de isossistas ao longo do território do continente, em que as intensidades pouco diminuem com o afas-

tamento para norte, principalmente numa zona mais próxima da costa. Também o acréscimo de intensidades na zona Oeste do país trás algumas incongruências que urge esclarecer. Contrariamente a este fenómeno, estudos recentes sobre atenuações medidas em estações da Rede Sísmica Nacional (Marreiros *et al.*, 2019), mostram que os valores máximos de aceleração ou velocidade atenuam mais fortemente com a distância no percurso para Norte.

Algumas Simulações numéricas

Para tentar simular o efeito do sismo de 1969 no Continente vários investigadores desenvolveram estudos em que comparam os efeitos gerados em terra por simulação da rotura da falha. Uma vez calibrada a simulação poder-se-iam extrapolar os resultados para outros sismos possíveis de ocorrer na zona de colisão das Placas.

O sismo de 1969, de acordo com a sismicidade histórica, terá um período de retorno por volta dos 500 anos. Sismos como o de 1755 com uma magnitude M8.5-M9.0 terá um período de retorno maior. Mas a repetição de um sismo como o de 1969 (M8.0) mas com epicentro mais próximo do Continente irá produzir efeitos muito mais perversos, atingindo uma área bem mais alargada do que a que vemos agora.

Nas fig. 9 mostram-se os resultados das simulações efectuadas para todo o Continente (Bonacho *et al.*, 2019) e comparação com os dados de intensidade atribuídos (Moreira 1991). Como se pode observar, a comparação mostra grandes diferenças que é preciso entender para melhor poder estimar os efeitos de outros eventos. Essencialmente a propagação das ondas é anisotrópica e os efeitos de sítio/topográficos alteram muito a forma “suave” que os simuladores, mesmo contendo uma primeira influência dos solos não conseguem prever, nem em Portugal nem noutro lado qualquer do Mundo.

Na fig. 10 a comparação é feita apenas para o registo da Ponte sobre o Tejo. Embora a chegada das principais ondas esteja presente na simulação (Pro *et al.*, 2019) as altas frequências não são reprodutíveis.

Fig. 9 - Comparação de intensidades IMM: a) observadas em 1969 e b) geradas em Simulador (desenvolvido por J. Bonacho).

Fig. 9 - Comparison of intensities observed (a) and simulated (b) (developed by J. Bonacho).

Fig. 10 - Comparação de registos na Ponte sobre o Tejo para a componente E-W: a) simulado; b) observado (Fonte (Pro *et al.*, 2019)).

*Fig.10 - Comparison of plots recorded on Tagus Bridge: a) simulated; b) observed (Fonte Pro *et al.*, 2019).*

Considerações finais

O presente trabalho passa em revista muitos dos dados existentes para estudar o sismo de 28 de fevereiro de 1969, que se crê poder contribuir para um melhor conhecimento da acção sísmica que pode vir a ser gerada por evento semelhante ou maior. Dos dados apresentados pode concluir-se que há muito para esclarecer sobre o que efectivamente aconteceu naquela noite, quer sobre a acção que atravessou a Ibéria e Norte de África, com especial atenção para as cidades e povoações mais atingidas, quer sobre a vulnerabilidade do parque existente na altura, tanto o habitacional como o monumental. Esses serão dados fundamentais para poder inferir sobre novos eventos que venham a ocorrer. O Inquérito que foi lançado a propósito dos 50 anos do sismo pretende conhecer melhor o que se passou e a forma como as populações reagiram a este embate. Interessa também analisar o facto de uma grande percentagem das mortes ocorridas terem sido provocadas por pânico, AVC, etc., e não por impactos derivados da queda de elementos estruturais e não-estruturais.

De acentuar que desde 1969 houve grandes avanços tecnológicos a nível das ciências de base, Geologia, Geofísica, Engenharia Sísmica como das ciências aplicadas, a Construção, a nova Regulamentação, Materiais, Tecnologias, e bem assim as ciências ligadas à Sociologia Comportamental, à Gestão em tempo de crise e ao Planeamento do Território. Estamos agora muito mais bem apetrechados mas, infelizmente, o mesmo não se poderá dizer das casas onde habitamos e das redes que nos “alimentam”, que hoje em dia apresentam enormes fragilidades relativamente aos sismos.

Em resumo poderá acrescentar-se ainda que:

- Conhecer melhor 1969 é indispensável para percebermos onde estamos e o que pode acontecer com a sua repetição ou a repetição de um outro sismo mais agressivo;
- Há necessidade de colaboração entre os diversos Grupos de Investigação e Sectores da Administração, para que o conhecimento não seja visto como uma competição mas sim como uma entre-ajuda de mais valias;
- É indispensável possuir um “Livro Branco” sobre o assunto para que quando chegar o dia (?) não estejamos à procura de responsáveis e passemos imediatamente ao socorro e à reconstrução com tudo aquilo que essa logística obriga;

- Deveremos praticar “build back better”, como preconiza a plataforma Sendai 2020-2030;
- É necessário mudar o paradigma da Engenharia Sísmica que desde 1969 propunha que o grande objectivo para a construção era evitar vítimas. Cada vez mais se tem visto a nível Mundial que este desiderato não é suficiente. Importa também que o projecto das construções (novas e reabilitadas) traga a certeza de que para além de evitar a perda de vidas, a Ciência e a Tecnologia deverão garantir a possibilidade de ocupação imediata das casas após um evento.

Agradecimentos

Agradece-se a todos quantos proporcionaram recolha de elementos descritos neste texto, Câmara Municipal de Portimão, Câmara Municipal de Lagos, Câmara Municipal de Vila do Bispo e Hemerotecas.

Bibliografia

- Biblioteca de Instrução Profissional (1930?) Encanamentos e Salubridade das Habitações. Livraria Bertrand, Lisboa. Disponível em: <https://homemdoslivros.blogspot.com/search/label/bibliografia%20-%20bibliotecas%20-%20catalogação>
- Bonacho, J., Oliveira, C. S. (2019). bQuake: Seismic risk modeling on WebGIS (em preparação).
- Candeias, P., Vicente, M., Rupakhety, R., Lopes, M., Ferreira, M. A., Oliveira, C. S. (2017). Seismic Performance of non-structural elements assessed through shake table tests. *Proceedings, Int. Conf. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Reykjavik*.
- Correia, P. M. B. (2018). *Estudo do Comportamento Sísmico de um Edifício de “placa” do Quarteirão da Avenida*. António Augusto de Aguiar. MSc, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa.
- DGEMN (1999). *Boletim Monumentos da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais* CD-Rom e <http://www.monumentos.pt>
- Estêvão, J. M. C. (2018). Segurança Sísmica em Áreas de Reabilitação Urbana Localizadas em Zonas Ribeirinhas do Algarve. *Seminário da Segurança de Estruturas Antigas*, 323-331.

- Fukao, Y. (1973). Thrust faulting at a lithosphere plate boundary. The Portugal earthquake of 28.02.1969. *Earth and Planet. Sc. Lett.*, vol.18, 205-216
- Jesus, A. V. (2017). *Vila do Bispo: Lugar de Encontros*, Vol II (Edição CM Vila do Bispo).
- Lopez-Arroyo, A., Udías, A. (1972). Aftershock sequence and focal parameters of the February 28, 1969 earthquake of the Azores-Gibraltar fracture zone. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 1972, 62: 699-719.
- Marecos J. A. E., Castanheta M. C. N. (1970). Estudo do comportamento de estruturas sob a acção do sismo de 28 de Fevereiro de 1969. *LNEC, Memórias n.º. 357*.
- Marecos, J. A. E., Castanheta, M., Trigo, J. A. T. (1969). Field observation of Tagus river suspension bridge. *LNEC, Memórias n.º. 344*
- Marreiros, C., Carrilho, F., Pena, J. A., Oliveira, C. S. (2019). New Achievements in the Portuguese Strong Motion Network: GMPE's with records from epicentres in Mainland and SW Cape San Vicente. *Proceedings, SÍSMICA 2019*.
- McKenzie, D. (1972). Active Tectonics of the Mediterranean Region, *Geophys. J. R. Astr. Soc.*, 30, 109-185.
- Mendes, A. S. (1969). *Notícia acerca do sismo de 28 de Fevereiro de 1969 em Portugal Continental*. Serviço Meteorológico Nacional, Lisboa.
- Miano A., Jalayer, F., Forte, G., Santo, A. (2019). *Empirical fragility assessment using conditional GMPE-based ground shaking fields: Application to damage data for 2016 Amatrice Earthquake*. Submitted to BEEE.
- Miranda, J. M., Carrilho, F. (2014). 45 Anos do Sismo de 28 de Fevereiro de 1969. *Relatório IPMA*. Lisboa.
- Moreira, V. S. (1991). Sismicidade Histórica de Portugal Continental, *Rev. do Instituto Nacional de Meteorologia. e Geofísica*, Julho, Lisboa.
- Oliveira, C. S. (2008). *Os Registos do Movimento Sísmico obtidos na Rede Acelerométrica dos Açores. Comparação com outros Indicadores do Movimento O sismo de 1998 - Açores – Uma Década Depois*. Edição C. S. Oliveira, A. Costa e J. C. Nunes. Lisboa.
- Paula, A., Oliveira, C. S. (1996). Evaluation of 1947-1993 macroseismic information in Portugal using the EMS-92 scale. *Annali di Geofísica*, Vol. XXXIX, n.º 5, 989-1003.
- Pro, C., Buforn, E., Udías, A., Borges, J., Oliveira, C. S. (2019). Synthetic PGV and IMM values for the 28 February 1969 (M = 8) Cape St. Vincent earthquake. *Workshop Madrid*, 6-8 March.
- Quintino, J. (1970). O Sismo de 28 de Fevereiro de 1969. *Separata. Bol. Lab. Mineralógico e Geológico*, Fac. Ciências, 11, 265-292.
- Teixeira, C. (1975). Alguns aspectos geológicos dos efeitos do sismo de 28 de Fevereiro de 1969. *Boletim da Sociedade Geológica de Portugal*, Vol. XIX, fase III, 239-250.
- Trêpa, M. V. (1969). Relatório do Inquérito levado a cabo nas províncias de Estremadura, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve sobre o sismo de 28 de Fevereiro de 1969. Serviço Meteorológico Nacional, 41 p.

SÉRIE ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*
- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*

Volume em publicação:

- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal.*

Tomos em preparação:

- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Licenciada em Geologia (ramo científico) pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, obteve o grau de mestre em Vulcanologia e Riscos Geológicos em 2004 e doutorou-se na especialidade de Vulcanologia em 2013, pela Universidade dos Açores. Ao longo do seu processo formativo frequentou vários cursos de especialização nas áreas da petrologia, vulcanologia, sismologia, sistemas de informação geográfica e em património da ciência. Participou em diversas campanhas de monitorização sismo-vulcânica e acompanhou diversas crises sismo-vulcânicas na Região Autónoma dos Açores.

A sua área de especialização situa-se no domínio da Geologia, dedicando-se à avaliação de riscos geológicos, ao estudo de vulnerabilidades em virtude de eventos geológicos, à resiliência das populações, à análise e reinterpretação de dados geofísicos atuais e históricos e sua preservação.

É autora de diversos artigos científicos publicados em revistas internacionais e nacionais da especialidade, assim como de relatórios técnico-científicos realizados para entidades públicas e privadas. Foi uma das editoras do portal do Centro de Vulcanologia e Avaliação de Riscos Geológicos da Universidade dos Açores. Participou em diversos projetos de investigação regionais, nacionais e internacionais, tendo recentemente sido Co-Investigadora Principal do projeto "150 years of scientific activity of the Geophysical Institute of the University of Coimbra: history and heritage of the Earth and Environment Sciences in Portugal", financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Tem participado em várias ações de divulgação de ciência e congressos nacionais e internacionais.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

estudos,
CINDÍNICOS