
$\zeta = 0$
$d_0(\zeta = 0.1)$
$L_0(\zeta = 0.1)$
$P_{c0}(\zeta = 0.1)$
$d_0(\zeta = 0.2)$
$L_0(\zeta = 0.2)$
$P_{c0}(\zeta = 0.2)$
$Acceleration(\mathrm{m/s^2})$
Time(s)
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5