Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2021. Вып. 5 (133). С. 89-99. ISSN 1998-8443 (print)
Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products. 2021. Issue 5 (133). P. 89-99. ISSN 1998-8443 (print)

Научная статья

УДК 621.64

doi: 10.17122/ntj-oil-2021-5-89-99

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ДЕФЕКТНЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СТЫКОВ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ

Рустэм Васильевич Закирьянов¹, Андрей Викторович Яровой²,
Рустам Халитович Юсупов³, Тагир Ахметович Бакиев⁴, Марс Васильевич Закирьянов⁵,
Ильдар Магзумович Исламов⁶, Герман Робертович Аскарров⁷,
Роберт Марагимович Аскарров⁸

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} Газпром трансгаз Уфа, Уфа, Россия

⁸ Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

¹ rzakirianov@ufa-tr.gazprom.ru

² ayarovoy@ufa-tr.gazprom.ru

³ ryusupov@ufa-tr.gazprom.ru

⁴ itc-tbakiev@ufa-tr.gazprom.ru

⁵ itc-mzakiryanov@ufa-tr.gazprom.ru

⁶ iislamov@ufa-tr.gazprom.ru

⁷ itc-gaskarov@ufa-tr.gazprom.ru

⁸ askarov1943@mail.ru

Автор, ответственный за переписку: **Ильдар Магзумович Исламов**,
iislamov@ufa-tr.gazprom.ru

Аннотация. Основой обеспечения надежности газотранспортной системы в ПАО «Газпром» является эксплуатация линейной части магистральных газопроводов по техническому состоянию, заключающаяся в выборочном (точечном) ремонте участков по результатам диагностических обследований. Основным средством диагностики в настоящее время является внутритрубная техническая диагностика.

Учитывая естественный физический процесс накопления эксплуатационной поврежденности в металле труб, можно сказать, что линейная часть магистральных газопроводов с каждым годом «стареет». Так, например, средний срок эксплуатации магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа» составляет около 40 лет.

В прогнозных сценариях технического состояния магистральных газопроводов нельзя исключать качественный и количественный рост дефектов не только в основном металле труб, но и в кольцевых стыках, поскольку по данным внутритрубная техническая диагностика, общее количество дефектных кольцевых стыков находится на втором месте после дефектов коррозии (стресс-коррозии).

В условиях прохождения трасс магистральных газопроводов по пересеченной местности требования основного документа ПАО «Газпром» по оценке степени опасности дефектных кольцевых стыков показывают необходимость перехода сразу к третьему уровню отбраковки дефектных кольцевых стыков, который является наиболее затратным и «наукоёмким».

Особенностью дефектных кольцевых стыков на участках упругопластического изгиба является его нахождение в зоне изгибных напряжений: если растягивающих, то подразумевается высокий риск разрушения, а если в зоне сжимающих напряжений, то подразумевается, что риски разрушения практически равны нулю.

Согласно нормативам, в зависимости от опасности разрушения дефектных кольцевых стыков присваиваются категории «а», «b» или «с», но без учета часовой координаты расположения дефектов и максимальных напряжений изогнутого участка МГ.

Предлагаемое техническое решение, т.е. анализ на предмет нахождения дефектных кольцевых стыков в зоне растягивающих или сжимающих напряжений позволит сократить объем работ по их идентификации в шурфах примерно в 2 раза.

Ключевые слова: магистральный газопровод, упругопластический изгиб, дефектные кольцевые стыки, продольная трещина, ненормативный радиус изгиба, эксплуатация

Для цитирования: Закирьянов Р. В., Яровой А. В., Юсупов Р. Х., Бакиев Т. А., Закирьянов М. В., Исламов И. М., Аскаров Г. Р., Аскаров Р. М. Оценка степени опасности дефектных кольцевых стыков на магистральных газопроводах // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2021. Вып. 5 (133), С. 89-99. <http://doi.10.17122/ntj-oil-2021-5-89-99>.

Original article

ASSESSMENT OF DEFECTIVE RING JOINTS DANGER ON MAIN GAS PIPELINES

Rustem V. Zakiryanov¹, Andrey V. Yarovoy², Rustam H. Yusupov³, Tagir A. Bakiev⁴, Mars V. Zakiryanov⁵, Ildar M. Islamov⁶, German R. Askarov⁷, Robert M. Askarov⁸

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}Gazprom Transgaz Ufa, Ufa, Russia

⁸Ufa State Petroleum Technological University, Ufa, Russia

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

¹rzakiryanov@ufa-tr.gazprom.ru

²ayarovoy@ufa-tr.gazprom.ru

³ryusupov@ufa-tr.gazprom.ru

⁴itc-tbakiev@ufa-tr.gazprom.ru

⁵itc-mzakiryanov@ufa-tr.gazprom.ru

⁶iislamov@ufa-tr.gazprom.ru

⁷itc-gaskarov@ufa-tr.gazprom.ru

⁸askarov1943@mail.ru

Corresponding author: **Ildar M. Islamov**, iislamov@ufa-tr.gazprom.ru

Abstract. The basis for ensuring the reliability of the gas transmission system in PJSC Gazprom is the operation of the linear part of the main gas pipelines according to the technical condition, which consists in selective (spot) repair of sections based on the results of diagnostic examinations. The main diagnostic tool at present is in-line technical diagnostics.

Taking into account the natural physical process of accumulation of operational damage in the pipe metal, it can be said that the linear part of the main gas pipelines «gets old» every year. For example, the average service life of the main gas pipelines of OOO Gazprom transgaz Ufa is about 40 years.

In the predictive scenarios of the technical condition of gas pipelines, one cannot exclude the qualitative and quantitative growth of defects not only in the base metal of the pipes, but also in the annular joints, since according to the data of in-line technical diagnostics, the total number of defective annular joints is in the second place after corrosion defects (stress corrosion).

In conditions of the passage of the routes of main gas pipelines over rough terrain, the requirements of the main document of PJSC Gazprom for assessing the degree of danger of defective ring joints show the need to go directly to the third level of rejection of defective ring joints, which is the most important - wasteful and «high technology».

A feature of defective annular joints in the areas of elastic-plastic bending is its location in the zone of bending stresses: if tensile, then a high risk of failure is implied, and if in the zone of compressive stresses, then it is assumed that the risks of failure are practically zero.

According to the standards, depending on the risk of destruction of defective ring joints, categories «a», «b» or «c» are assigned, but without taking into account the hour coordinate of the location of the defects and the maximum stresses of the curved section of the MG.

The proposed technical solution, i.e. analysis for finding defective circular joints in the zone of tensile or compressive stresses will reduce the amount of work on their identification in pits by about 2 times.

Keywords: main gas pipeline, elastic-plastic bending, defective ring joints, longitudinal crack, abnormal bending radius, operation

For citation: Zakiryanov R. V., Yarovoy A. V., Yusupov R. H., Bakiev T. A., Zakiryanov M. V., Islamov I. M., Askarov G. R., Askarov R. M. Otsenka stepeni opasnosti defektnykh kol'tsevykh stykov na magistral'nykh gazoprovodakh. [Assessment of Defective Ring Joints Danger on Main Gas Pipelines]. *Problemy sbora, podgotovki i transporta nefi i nefteproduktov - Problems of Gathering, Treatment and Transportation of Oil and Oil Products*. 2021, 5 (133), pp. 89-99. <http://doi.10.17122/ntj-oil-2021-5-89-99>.

Введение

Основой обеспечения надежности газотранспортной системы (ГТС) в ПАО «Газпром» является эксплуатация линейной части магистральных газопроводов (ЛЧМГ) по техническому состоянию, заключающаяся в выборочном (точечном) ремонте участков по результатам диагностических обследований. Основным средством диагностики ЛЧМГ ПАО «Газпром» в настоящее время является внутритрубная техническая диагностика (ВТД).

Учитывая естественный физический процесс накопления эксплуатационной поврежденности в металле труб, можно сказать, что ЛЧМГ с каждым годом «стареет».

Так, например, средний срок эксплуатации МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» составляет около 40 лет. В прогнозных сценариях технического состояния МГ нельзя исключать качественный и количественный рост дефектов не только в основном металле труб, но и в кольцевых стыках, поскольку по данным ВТД, общее количество дефектных кольцевых стыков (ДКС) находится на втором месте после дефектов коррозии (стресс-коррозии).

Аварии по причине ДКС составляют около 17 % от общего числа аварий по ПАО «Газпром». По опыту ООО «Газпром трансгаз Уфа», более 70 % аварий (8 из 11) на МГ диаметром 1420 мм произошли либо на сварных стыках, либо в околошовной зоне [1].

При этом немаловажную роль играет объективность оценки степени опасности ДКС по результатам ВТД. Недооценка степени опасности может привести к аварийному разрушению МГ, переоценка - к внеплановому проведению ремонтных работ, сопровождающихся остановкой эксплуатации, потерей газа на стравливание в атмосферу, штрафами за экологию.

Нормативная база оценки ДКС

В ПАО «Газпром» основным документом для оценки технического состояния ДКС на ЛЧМГ в шурфах является [2], которая предусматривает систему трехуровневой оценки степени опасности. Однако существует возможность безусловной отбраковки на стадии анализа данных ВТД, по отличительным признакам, с возможностью отнесения ДКС к одному из трех уровней (таблица 1).

Таблица 1. Критерии безусловной отбраковки [2]

Table 1. Criteria for unconditional rejection [2]

Признак безусловной отбраковки	Браковочный признак в зависимости от уровня оценки		
	Первый уровень	Второй уровень	Третий уровень
Наличие трещины (любого происхождения)	недопустимо	недопустимо	недопустимо
Смещение кромок	Более 0,25 · t	Более 0,4 · t	Более 0,6 · t
Суммарная протяженность дефектов*	Более 1/6 периметра	Более 1/6 периметра	без ограничений
Характеристика участка			
Участки в непроектном положении (наличие просядок, выпучивания)	недопустимо	недопустимо	без ограничений
Примечание. * Суммарная протяженность допустимых по высоте дефектов сварных соединений, кроме дефектов Fa, Fb, Fc, Fd, протяженность которых не учитывается при подсчете суммарной протяженности всех дефектов			

Наличие такого подхода облегчает принятие решения на стадии анализа данных ВТД при назначении ДКС на идентификацию в шурфах, именно данные критерии проверяются в первую очередь.

Из таблицы 1 видно, что независимыми для первого и второго уровня оценки являются параметры: «наличие трещин»; «более 1/6 периметра сварного соединения (2 ч в часовых координатах)»; «участки в непроектном положении». Эти пункты с большой долей вероятности могут служить основанием для перехода сразу на третий уровень оценки опасности ДКС.

Остановимся подробнее на «участках в непроектном положении», под которыми подразумевается их несоответствие требованиям [3, 4] по уровню напряженно-деформированного состояния (НДС). В соответствии с [2] нельзя проводить оценку опасности ДКС на участках МГ с радиусом изгиба $1000D$ и менее на первом и втором уровнях. Таким образом, ДКС на участках МГ с радиусом изгиба $1000D$ и менее, согласно [2], подлежат идентификации только на третьем уровне, который соизмерим с научно-исследовательской работой и может быть проведен специализированной организацией-разработчиком [2].

Между тем, данные ВТД показывают, что ЛЧМГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» диаметром 1420 мм, преимущественно состоит из участков с радиусом изгиба менее $1000D$ и представляют собой «змейку» из радиусов, переходящих друг в друга [5]. Это означает, что основные положения [2] на практике не применимы.

Если до 2014 г. это был оправданный подход из-за отсутствия технической возможности оценить наличие ненормативного ($1000D$ и менее) радиуса изгиба, то в настоящее время данные по фактическому радиусу изгиба приводятся в отчетах ВТД [6], а при оценке в шурфах нормативы приемлемы.

Например, нормы оценки качества для ДКС с дефектами типа «поры» представлены в таблице 2, браковочные признаки в столбцах 7, 8 [2].

Пункт примечания к таблице 2 - ДКС подлежит ремонту, если суммарная протяженность всех выявленных дефектов меньше 1/6 части периметра сварного соединения, в противном случае ДКС подлежит вырезке.

Из таблицы 2 видно, что браковочный признак, в данном случае поры (обозначение Аа, Ак), ослабляет поперечное сечение кольцевого стыка. Это означает, что при возникновении растягивающих напряжений с большой долей вероятности разрушение произойдет по этой зоне сварного стыка.

Особенности распределения напряжений на участках с радиусом упругопластического изгиба

Из курса сопротивления материалов [7] известно, как распределяются напряжения на участке трубопровода с радиусом упругопластического изгиба (под воздействием изгибающего момента) (рисунок 1).

Из рисунка 1 следует, если изгиб газопровода расположен «выпуклостью вверх», то максимальные изгибные напряжения $\sigma_{\text{раст}}$ действуют на 12 часах (в зоне растяжения). На 6 часах действуют максимальные сжимающие напряжения $\sigma_{\text{сж}}$. На 3 и 9 часах (нейтральная линия) изгибные напряжения равны 0.

Таким образом, применительно к ДКС наибольшую опасность представляют растягивающие напряжения, расположенные в 1/2 периметра сварного соединения.

Согласно [3] изгибные напряжения определяют по формуле:

$$\sigma_u = ED / 2 \rho, \quad (1)$$

где E - модуль упругости трубной стали (переменный), МПа;

D - диаметр трубопровода, м;

ρ - радиус упругого изгиба участка, м.

Таким образом, на участке МГ, где радиус ρ минимальный, напряжения максимальные.

Таблица 2. Нормы оценки качества дефектных кольцевых стыков магистральных газопроводов с дефектами типа «поры» (для основного металла с пределом текучести от 412 до 510 МПа)

Table 2. Standards for assessing the quality of defective circular joints of main gas pipelines with defects of the «pore» type (for the base metal with a yield point of 412 to 510 MPa)

Название дефекта	Условное обозначение дефекта	Схематическое изображение дефектов		Вид дефекта	Месторасположение и типоразмер дефекта	Предельные размеры дефектов	
		в сечении	в плане			Газопроводы I, II категорий	Газопроводы III, IV категорий
Поры	Аа			Единичные	Поверхностные	$h \leq 1,0 \text{ мм}, d, l_b, l_t \leq 2,0 \text{ мм}, \text{но не более } 0,22S$	$h \leq 1,75 \text{ мм}, d, l_b, l_t \leq 3,0 \text{ мм}, \text{но не более } 0,28S$
					Внутренние	$d, l_b, l_t \leq 2,0 \text{ мм}, \text{но не более } 0,22S$	$d, l_b, l_t \leq 3,0 \text{ мм}, \text{но не более } 0,28S$
	Ак			Канальные, в т.ч. червеобразные	Внутренние	$h \leq 1,0 \text{ мм}, \text{но не более } 0,1S \text{ при } l_b, l_t \leq 2S$	$h \leq 1,25 \text{ мм}, \text{но не более } 0,1S \text{ при } l_b, l_t \leq 2S$
Условные обозначения: L - расстояние между соседними дефектами, мм; l_l - длина дефекта вдоль шва, мм; l_t - длина дефекта поперек шва, мм; d - диаметр дефекта, мм; h - высота дефекта, мм; S - толщина стенки трубы, мм.

Рисунок 1. Распределение изгибных напряжений по сечению трубопровода (в часовых координатах) на участках с радиусом изгиба (светлый цвет - растягивающие, темный цвет - сжимающие)

Figure 1. Distribution of bending stresses over the cross-section of the pipeline (in hourly coordinates) in sections with a bend radius (light color - tensile, dark color - compressive)

При оценке качества сварного соединения используется [8], согласно которому предусмотрены методы определения механических свойств сварного стыка - виды испытаний, среди которых можно отметить 2 пункта:

- пункт 1.1 «а»: испытание сварного соединения на статическое (кратковременное) растяжение;

- пункт 1.1 «д»: испытание сварного соединения на статическое растяжение.

Сопротивление растягивающим напряжениям - один из основных факторов, который должен быть обеспечен сварным соединением. Поэтому, если ДКС находятся в зоне растягивающих напряжений, то они могут привести к разрушению кольцевого стыка, а если в зоне нейтральной линии или сжимающих напряжений, то их разрушения теоретически и практически маловероятны.

Критерии оценки ДКС по данным ВТД

Согласно [9] все выявленные дефекты (в том числе на ДКС) по степени опасности подразделяются на 3 категории:

- а - дефекты, подлежащие наружному обследованию в кратчайшие сроки, газопровод с такими дефектами находится в преда-

варийном состоянии;

- б - дефекты, подлежащие наружному обследованию в плановом порядке, данные дефекты могут быть причиной аварии (сроки наружного обследования таких дефектов определяются исходя из ожидаемого роста их размеров и опасности при предположении сохранения текущего режима эксплуатации газопровода);

- с - дефекты, допустимые при эксплуатации трубопровода без наружного обследования до следующего пропуска снаряда ВТД.

Оценка степени опасности, в соответствии с [9], приводятся в [10], где приводятся статистика степени опасности каждого ДКС из этих категорий. [9] предписывает проводить идентификацию в шурфах в зависимости от степени опасности ДКС, т.е. «а», «б» и «с», без учета часовой координаты положения и максимальных напряжений изогнутого участка газопровода, т.е. эти два фактора не привязаны друг к другу.

В комментариях к ДКС в качестве примера в таблице 3 с радиусами упругопластического изгиба газопровода с радиусом изгиба менее 1000D в отчетах ВТД указываются радиус изгиба и максимальное растяжение (минимальный радиус) в часовых координатах [6].

Таблица 3. Журнал выявленных аномалий для потенциально опасных участков с радиусами упругопластического изгиба менее 1000D

Table 3. Log of detected anomalies for potentially dangerous sections with elastoplastic bending radii less than 1000D

Расстояние, м	От левого шва, м	От правого шва, м	Характер особенности	Угол, час	От продольного шва, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина, %	Тип	Категория дефекта
19816,34	Труба № 1772	2П	Длина 11,57 м Толщина 16,5 мм	Ориентация швов 10,1/11,1 час	Привязка M3+3383,12 м	M4-1465,22 м				
19816,34	0,00/0,00	-11,57 / -11,57	Аномалия кольцевого шва GWFN	5,0 / 6,0	2218 / -1873	0	535	-	EXT	(с)
Аномалия находится на упругопластическом изгибе: R=337D, максимальное растяжение на 5,7 час										
19816,34	0,00/0,00	-11,57 / -11,57	Аномалия кольцевого шва GWFN	8,9 / 9,7	-828 / -497	0	471	23	EXT	(б)
Смещение кромок. Наружу. Величина смещения - 3,9 мм. Аномалия находится на упругопластическом изгибе: R=337D, максимальное растяжение на 5,7 час										
58262,85	Труба № 5152аа	1Ш	Длина 11,78 м Толщина 16,5 мм	Ориентация швов 9,0/10,1 час	Привязка M12+351,84 м	M13-2451,35 м				
58262,85	0,00 / 0,00	-11,78 / -11,78	Аномалия кольцевого шва GWFN	10,6 / 12,0	168/699	0	805	20	MID	(б)
Внутрিশовный дефект. Толщины: 18,7/16,5 мм. Аномалия находится на отводе. Аномалия находится на упругопластическом изгибе: R=268D, максимальное растяжение на 5,7 час										

Таким образом, если провести анализ результатов ВТД на предмет совпадения зоны ДКС с зоной минимального радиуса изгиба (максимальных изгибных напряжений), и если ДКС находится в зоне сжимающих напряжений, то его идентификацию в шурфах проводить нет технической целесообразности. Разумеется, сами по себе эти дефекты остаются, но переходят в категорию «с» независимо от степени оценки их опасности по данным ВТД. Степень опасности таких дефектов категории «с» по данным последующих ВТД может быть пересмотрена, например, вследствие воздействия геодинамического фактора [1].

Примеры по данным ВТД ООО «Газпром трансгаз Уфа»

Пример 1. По журналу выявленных аномалий газопровода DN1400 [6] (таблица 3) трубы № 5152аа, категории «b», видно, что аномалия кольцевого шва расположена на часовых координатах 10,6-12,0 ч (менее 1/12 периметра). В комментариях к данному ДКС написано: «Внутришовный дефект. Толщины 18,7/16,5 мм. Аномалия находится на отводе. Аномалия находится на упругопластическом изгибе $R=268D$, максимальное растяжение на 5,7 ч». Это означает, что участок изгиба газопровода преимущественно направлен «выпуклостью вниз», и соответственно ДКС на часовых координатах 10,6-12,0 ч находится в зоне сжимающих напряжений. Следовательно, опасность разрушения рассматриваемого ДКС минимальна, идентификация в шурфах не требуется.

Пример 2. По журналу выявленных аномалий газопровода DN1400 [6] (таблица 3) видно, что аномалии кольцевого шва трубы № 1772, категории «b» расположены на часовых координатах 8,9-9,7 ч, категории «с» – 5,0-6,0 ч (суммарно менее 1/12 периметра). В комментариях к данному ДКС написано, что «Внутришовный дефект. Толщины 18,7/16,5 мм. Аномалия находится на отводе. Аномалия находится на упругопластическом изгибе

$R=337D$, максимальное растяжение на 5,7 ч». Следовательно, участок изгиба газопровода преимущественно направлен «выпуклостью вниз». Соответственно, ДКС на часовых координатах 5,0-6,0 ч находится в зоне растягивающих напряжений, а дефект на 8,9-9,7 ч в зоне сжимающих напряжений. Таким образом, в соответствии с требованиями [9] этому ДКС требуется идентификация в шурфах одного из ДКС (5,0-6,0 ч).

Предлагаемое техническое решение позволит сократить объем работ по идентификации ДКС в шурфах примерно в 2 раза. Кроме того, браковочный признак [2] «более 1/6 периметра сварного соединения не допускается» может быть пересмотрен, т.е. необходимо и достаточно ограничить его зоной растягивающих напряжений, так как для зоны сжимающих напряжений он не опасен.

Выводы

1. В условиях прохождения трасс МГ по пересеченной местности требования основного документа ПАО «Газпром» по оценке степени опасности ДКС показывает необходимость перехода сразу к третьему уровню отбраковки ДКС, который является наиболее затратным и «научоемким».

2. Особенностью ДКС на участках упругопластического изгиба является его нахождение в зоне изгибных напряжений: если растягивающих, то подразумевается высокий риск разрушения, а если в зоне сжимающих напряжений, то подразумевается, что риски разрушения практически равны нулю.

3. Согласно нормативам, в зависимости от опасности разрушения ДКС присваиваются категории «а», «b» или «с», но без учета часовой координаты расположения дефектов и максимальных напряжений изогнутого участка МГ.

4. Предлагаемое техническое решение, т.е. анализ на предмет нахождения ДКС в зоне растягивающих или сжимающих напряжений позволит сократить объем работ по их идентификации в шурфах примерно в 2 раза.

Список источников

1. Чучкалов М.В. Разработка методов выявления, торможения и предотвращения коррозионно-растрескивания под напряжением на магистральных газопроводах: дис. ... д-ра техн. наук. Уфа: Ин-т проблем трансп. энергоресурсов, 2015. 391 с.
2. СТО Газпром 2-2.4-715-2013. Методика оценки работоспособности кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов. М.: Газпром экспо, 2014. 227 с.
3. СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. М.: Госстрой, 2013. 93 с.
4. СП 86.13330.2012. Магистральные трубопроводы. М.: Минрегион России, 2012. 47 с.
5. Аскаров Р.М., Исламов И.М. Оценка напряжений магистральных трубопроводов на пересечениях с геодинамическими зонами методами внутритрубной дефектоскопии // Нефтегазовое дело. 2017. Т. 15. № 4. С. 118-124.
6. Отчет внутритрубного диагностирования газопровода DN1400 мм. ООО «НПЦ «ВТД». Березовский: НПЦ «ВТД», 2020. 1411 с.
7. Пат. 2602327 РФ, МПК F 16 L 1/00. Способ определения потенциально опасного участка трубопровода с непроектным уровнем напряженно-деформированного состояния / Р.Р. Усманов, М.В. Чучкалов, Р.М. Аскаров, Р.В. Закирьянов. 2015112903/06, Заявлено 08.04.2015; Опубл. 20.11.2016. Бюл. 32.
8. Окопный Ю.А., Радин В.П., Чирков В.П. Механика материалов и конструкций. М.: Машиностроение, 2001. 408 с.
9. Техническое задание на проведение работ по внутритрубной диагностике на объектах линейной части газопроводов ПАО «Газпром». М.: Газпром, 2017.
10. ГОСТ 6996-66. Сварные соединения. Методы определения механических свойств. М.: Стандартиформ, 2005. 45 с.
11. СТО Газпром 2-2.3-1050-2016. Внутритрубное техническое диагностирование. Требования к проведению, приемке и использованию результатов диагностирования. СПб.: Газпром экспо, 2018. 45 с.
12. Чучкалов М.В., Юсупов Р.Х., Аскаров Г.Р., Бахтизин Р.Н., Китаев С.В., Аскаров Р.М. Анализ дефектности сварных соединений магистральных газопроводов // Газовая промышленность. 2017. № 4 (751). С. 84-88.
13. Мастобаев Б.Н., Аскаров Р.М., Китаев С.В., Каримов Р.М., Валеев А.Р., Хакимов Т.А., Исламов И.М. Напряженно-деформированное состояние газопровода на пересечениях с геодинамическими зонами по данным неоднократной внутритрубной дефектоскопии // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. 2017. № 6. С. 50-57.

References

1. Chuchkalov M.V. *Razrabotka metodov vyyavleniya, tormozheniya i predotvrashcheniya korrozionnogo rastreskivaniya pod napryazheniem na magistral'nykh gazoprovodakh: dis. d-ra tekhn. nauk* [Development of Methods of Exposure, Braking and Prevention of the Stress-Corrosion Cracking on Main Gas Pipelines: Doct. Engin. Sci. Diss.]. Ufa, In-t problem transp. energoresursov Publ., 2015. 391 p. [in Russian].
2. *СТО Газпром 2-2.4-715-2013. Metodika otsenki rabotosposobnosti kol'tsevykh svarnykh soedinenii magistral'nykh gazoprovodov* [STO Gazprom 2-2.4-715-2013. Methodology for Assessing the Performance of Circular Welded Joints of Main Gas Pipelines]. Moscow, Gazprom ekspso Publ., 2014. 227 p. [in Russian].
3. *СП 36.13330.2012. Magistral'nye truboprovody* [SP 36.13330.2012. Trunk Pipelines]. Moscow, Gosstroi Publ., 2013. 93 p. [in Russian].
4. *СП 86.13330.2012. Magistral'nye truboprovody* [SP 86.13330.2012. Trunk Pipelines]. Moscow, Minregion Rossii Publ., 2012. 47 p. [in Russian].
5. Askarov R.M., Islamov I.M. *Otsenka napryazhenii magistral'nykh truboprovodov na peresecheniyakh s geodinamicheskimi zonami metodami vnutritrubnoi defektoskopii* [Evaluation of Stress Pipelines at Intersections with Geodynamic Zones by the Methods of Pipeline Inspection]. *Neftgazovoe delo - Petroleum Engineering*, 2017, Vol. 15, No. 4, pp. 118-124. [in Russian].
6. *Otchet vnutritrubnogo diagnostirovaniya gazoprovoda DN1400 mm. ООО «НПЦ «ВТД»* [In-Line Diagnostics Report for DN1400 mm Gas Pipeline. LLC «NPTs «VTD»]. Berezovsky, NPTs «VTD» Publ., 2020. 1411 p. [in Russian].
7. Usmanov R.R., Chuchkalov M.V., Askarov R.M., Zakiryanov R.V. *Sposob opredeleniya potentsial'no opasnogo uchastka truboprovoda s neproektnym urovнем napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya* [Method for Determining a Potentially Dangerous Section of a Pipeline with a Non-Design Level of Stress-Strain State]. Patent RF, No. 2602327, 2016. [in Russian].
8. Okopnyi Yu.A., Radin V.P., Chirkov V.P. *Mekhanika materialov i konstruktssii* [Mechanics of Materials and Structures]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2001. 408 p. [in Russian].
9. *Tekhnicheskoe zadanie na provedenie rabot po vnutritrubnoi diagnostike na ob'ektakh lineinoi chasti gazoprovodov PAO «Gazprom»* [Terms of Reference for in-Line Diagnostics at the Facilities of the Linear Part of Gas Pipelines of PJSC Gazprom]. Moscow, Gazprom Publ., 2017. [in Russian].
10. *GOST 6996-66. Svarnye soedineniya. Metody opredeleniya mekhanicheskikh svoistv* [State Standard 6996-66. Welded Joints. Methods of Mechanical Properties Determination]. Moscow, Standartinform Publ., 2005. 45 p. [in Russian].

11. STO Gazprom 2-2.3-1050-2016. *Vnutritrubnoe tekhnicheskoe diagnostirovanie. Trebovaniya k provedeniyu, priemke i ispol'zovaniyu rezul'tatov diagnostirovaniya* [STO Gazprom 2-2.3-1050-2016. In-Line Technical Diagnostics. Requirements for the Conduct, Acceptance and Use of Diagnostic Results]. St. Petersburg, Gazprom ekspozitsiya, 2018. 45 p. [in Russian].

12. Chuchkalov M.V., Yusupov R.Kh., Askarov G.R., Bakhtizin R.N., Kitaev S.V., Askarov R.M. *Analiz defektnosti svarnykh soedinenii magistral'nykh gazoprovodov* [Analysis of the Defectiveness of Welding Joints of Main Pipelines]. *Gazovaya promyshlennost' - GAS Industry of Russia*, 2017, No. 4 (751), pp. 84-88. [in Russian].

13. Mastobaev B.N., Askarov R.M., Kitaev S.V., Karimov R.M., Valeev A.R., Khakimov T.A., Islamov I.M. *Napryazhenno-deformirovannoe sostoyanie gazoprovoda na peresecheniyakh s geodinamicheskimi zonami po dannym neodnokratnoi vnutritrubnoi defektoskopii* [Stressed-Deformed State of the Gas Pipeline, at the Cross-Sections with Geodynamic Zones, by the Data of Inhomogeneous Intra-Tube Defectoscopy]. *Transport i khraneniye nefteproduktov i uglevodородного syr'ya - Transport and Storage of Oil Products and Hydrocarbons*, 2017, No. 6, pp. 50-57. [in Russian].

Информация об авторах

• Закирьянов Рустэм Васильевич
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Главный инженер - заместитель генерального директора
Россия, 450054, г. Уфа,
ул. Рихарда Зорге, 59
тел. (347) 237-50-80 (32-249)
e-mail: rzakirianov@ufa-tr.gazprom.ru

• Яровой Андрей Викторович
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальник производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов
Россия, 450054, г. Уфа,
ул. Рихарда Зорге, 59
тел. (347) 237-50-80 (32-583)
e-mail: ayarovoy@ufa-tr.gazprom.ru

• Юсупов Рустам Халитович
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Главный сварщик производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов
Россия, 450054, г. Уфа,
ул. Рихарда Зорге, 59
тел. (347) 237-50-80 (32-443)
e-mail: ryusupov@ufa-tr.gazprom.ru

Information about the authors

• Zakiryanov Rustem V.
Gazprom Transgaz Ufa, LLC
Chief Engineer - Deputy General Director
59, Rihard Zorge str., Ufa, 450054,
Russia
tel: (347) 237-50-80 (32-249)
e-mail: rzakirianov@ufa-tr.gazprom.ru

• Yarovoy Andrey V.
Gazprom Transgaz Ufa, LLC
Head of Production Department for Operation of Main Gas Pipelines
59, Rihard Zorge str., Ufa, 450054,
Russia
tel: (347) 237-50-80 (32-583)
e-mail: ayarovoy@ufa-tr.gazprom.ru

• Yusupov Rustam H.
Gazprom Transgaz Ufa, LLC
Chief Welder of Production Department for Operation of Main Gas Pipelines
59, Rihard Zorge str., Ufa, 450054,
Russia
tel: (347) 237-50-80 (32-443)
e-mail: ryusupov@ufa-tr.gazprom.ru

• Бакиев Тагир Ахметович, д-р техн. наук
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальник инженерно-технического центра
Россия, 450099, г. Уфа,
ул. Сипайловская, 11
тел. (347) 237-50-80 (62-201)
e-mail: itc-tbakiev@ufa-tr.gazprom.ru

• Bakiev Tagir A., Doctor of Engineering Sciences
Gazprom Transgaz Ufa, LLC
Head of the Engineering and Technical Center
11, Sipailovskaya str., Ufa, 450099,
Russia
tel: (347) 237-50-80 (62-201)
e-mail: itc-tbakiev@ufa-tr.gazprom.ru

• Закирьянов Марс Васильевич, канд. техн. наук
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальник службы по управлению техническим
состоянием и целостностью объектов
газотранспортной системы
Инженерно-технического центра
Россия, 450099, г. Уфа,
ул. Сипайловская, 11
тел. (347) 237-50-80 (62-410)
e-mail: itc-mzakiryanov@ufa-tr.gazprom.ru

• Zakiryanov Mars V., Candidate of Engineering
Sciences
Gazprom Transgaz Ufa, LLC
Head of Service for Managing Technical Condition
and Integrity of Gas Transmission System Facilities
of Engineering and Technical Center
11, Sipailovskaya str., Ufa, 450099,
Russia
tel: (347) 237-50-80 (62-410)
e-mail: itc-mzakiryanov@ufa-tr.gazprom.ru

• Исламов Ильдар Магзумович
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Начальник технического отдела
Россия, 450054, г. Уфа,
ул. Рихарда Зорге, 59
тел. (347) 237-50-80 (32-330)
e-mail: iislamov@ufa-tr.gazprom.ru

• Islamov Ildar M.
Gazprom Transgaz Ufa, LLC
Head of Technical Department
59, Rihard Zorge str., Ufa, 450054,
Russia
tel: (347) 237-50-80 (32-330)
e-mail: iislamov@ufa-tr.gazprom.ru

• Аскаров Герман Робертович, канд. техн. наук
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Ведущий инженер службы по управлению
техническим состоянием и целостностью
объектов газотранспортной системы
Инженерно-технического центра
Россия, 450099, г. Уфа,
ул. Сипайловская, 11
тел. (347) 237-50-80 (62-263)
e-mail: itc-gaskarov@ufa-tr.gazprom.ru

• Askarov German R., Candidate of Engineering
Sciences
Gazprom Transgaz Ufa, LLC
Leading Engineer of Service for Managing Technical
Condition and Integrity of Gas Transmission System
Facilities of Engineering and Technical Center
11, Sipailovskaya str., Ufa, 450099,
Russia
tel: (347) 237-50-80 (62-263)
e-mail: itc-gaskarov@ufa-tr.gazprom.ru

• Аскаров Роберт Марагимович, д-р техн. наук
Уфимский государственный нефтяной
технический университет,
Доцент кафедры «Транспорт хранение нефти
и газа»
Россия, 450064, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1
тел. (347) 228-58-94
e-mail: askarov1943@mail.ru

• Askarov Robert M., Doctor of Engineering Sciences
Ufa State Petroleum Technological University
Assistant Professor of Transportation, Storage of Oil
and Gas Department
1, Kosmonavtov str., Ufa, 450064, Russia
tel: (347) 228-58-94
e-mail: askarov1943@mail.ru

Статья поступила в редакцию 20.08.2021; одобрена после рецензирования 28.08.2021; принята к публикации 01.09.2021.

The article was submitted 20.08.2021; approved after reviewing 28.08.2021; accepted for publication 01.09.2021.