2. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гропеллі ; пер. з англ. – К. : Основи, 1993. – 383 с.
3. Лисенко О. А. Геолого-економічна оцінка корисних копалин (актуальні питання й методичні аспекти) / О. А. Лисенко. // ISSN 1682-721X. Мінеральні ресурси України. – 2017. – С. 22–26.
4. Любчик О. С. Розрахунок доходу власника надр від господарської діяльності з видобутку підземних вод згідно законодавства України та Польщі / Любчик Оксана Сергіївна // Матеріали конференції "Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування". – 2017. – С.297–302
5. Методичні вказівки щодо порядку техніко-економічного обґрунтування балансової належності експлуатаційних запасів родовищ питних і технічних підземних вод. Затверджені наказом ДКЗ України від 29.12.2010 р №720. [Електронний ресурс] // ДКЗ. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://www.cct.com.ua/2016/29.12.2010_720.htm.
6. Облікова ставка Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647.
7. Ольшанська І. Звіт про гідрогеологічні дослідження: «Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних підземних вод в межах ділянки водозабору КП ПОР «Полтававодоканал», с. Стасі Диканського району Полтавської області (свердловини №№1, 2, 3)» / І. Ольшанська, С. Гендріховський, І. Панікарська. – Дніпропетровськ: Казенне підприємство «Південукргеологія», 2016. – 178 с.
8. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Законодавство України. Офіційний сайт Верховної Ради України – Режим доступу до ресурсу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755>
9. Про особливості справляння у 2017 році рентної плати [Електронний ресурс] // Офіційний портал Державної фіскальної служби. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: <http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/print-284376.html>.
10. Ралко О. С. Методи визначення ставки дискотування / О. С. Ралко. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – №11. – С. 150–153.
11. Рудько Г. І. Співставлення критеріїв визначення та ознак класифікації запасів та ресурсів у міжнародній практиці геолого-економічної оцінки на прикладі родовищ вугілля / Г. І. Рудько, М. М. Курило. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – №72. – С. 76–80.
12. Рентна плата. Видобування підземних вод. // Вісник. Офіційно про податки. – 2015. – №39. – С. <http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/8978>.
13. Шевченко О. Л. Чинники формування та алгоритм розрахунку техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод / Олексій Леонідович Шевченко. // Мінеральні ресурси України. – 2017. – №2. – С. 37–42.
14. Шевченко О. Визначення прогнозних техніко-економічних показників експлуатації родовищ підземних вод за емпіричними залежностями / Олексій Леонідович Шевченко, Олексій Євгенович Кошляков. // Вісн. Київ. ун-ту. Геологія. – 2017. – № 3(78). – С. 89-94.
15. Fisher I. The Theory of Interest / I. Fisher // New York, the Macmilan company, 1930. – 566p.
16. Keynes J.M. The Pure Theory Of Money (1930) / J.M. Keynes // Kessinger Publishing, LLC, 2010. – 382 p

Рукопис подано до редакції 18.04.2018

УДК 622.271.4.012.3

Е.А. НЕСМАШНЫЙ, д-р техн. наук, проф., Криворожский национальный университет
А.В. БОЛОТНИКОВ, канд. техн. наук, Академия горных наук Украины
А.А.ГРИЦАЕНКО, РУ ЧАО «ЦГОК»

РАСЧЕТ И ОБОСНОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМИРОВАННОГО УЧАСТКА ЗАПАДНОГО БОРТА КАРЬЕРА №4 ЧАО «ЦГОК»

Цель. Целью данной работы является расчет устойчивости деформированных участков западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» с последующей разработкой мероприятий по ликвидации последствий оползневых явлений и деформаций бортов, основанных на результатах оперативных обратных геомеханических расчетов.

Методы исследований. Для подтверждения результатов и выводов в работе авторами использованы ранее полученные результаты исследований, связанные с особенностью развития оползневых процессов на карьерах Кривбасса. Приведенная научно-методическая база, учитывающая закономерности деформации песчано-глинистых горных пород на карьерах, подкреплена практикой оценки устойчивости бортов железорудных карьеров.

Научная новизна. Разработанные подходы могут быть использованы при оценке геомеханических рисков особо ответственных объектов при разработке железорудных месторождений.

Практическая ценность. Определена зависимость между молекулярным сцеплением и физическим трением для песчано-глинистых пород, в районе оползневого участка. Использование обратных геомеханических расчетов на основании маркшейдерской съемки оползневых участков открытых горных выработок позволяет производить корректировку, расчет и обоснование их устойчивых параметров с наименьшими трудовыми затратами. Применительно к деформированному участку западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» определены его скорректированные устойчивые параметры и обосновано применение ряда мероприятий по стабилизации данного участка западного борта карьера.

Результаты. Выполнены обратные геомеханические расчеты оползневых участков деформированного участка западного борта карьера по результатам маркшейдерской съемки, используя метод алгебраического сложения сил.

Полученные значения коэффициента запаса устойчивости позволяют предположить, что в рассматриваемых геометрических параметрах данный участок западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» будет обладать минимально необходимым запасом устойчивости, что позволит стабилизировать оползневые процессы на рассматриваемом участке в геометрических параметрах, предусмотренных проектными решениями по уборке оползневых масс.

Ключевые слова: устойчивость бортов, коэффициент запаса устойчивости, физико - механические свойства пород, обратные геомеханические расчеты, углы наклона бортов, текущее положение откосов.

doi: 10.31721/2306-5451-2018-1-46-47-53

Проблема и ее связь с практическими задачами. Нарушение устойчивости уступов, групп уступов и бортов карьеров, несмотря на все достижения мировой геомеханики, практически всегда сопутствуют процессам разработки полезных ископаемых открытым способом. В этих условиях возникает проблема оперативной разработки мероприятий по ликвидации последствий оползневых явлений и обеспечения устойчивости деформированных участков открытых горных выработок. В данных условиях проблема геомеханического обеспечения горных работ, в аспекте обеспечения добычи полезного ископаемого с минимальными затратами на проведение вскрышных работ с одновременным обеспечением достаточной степени устойчивости бортов разрабатываемых карьеров, выходит на один из первых планов в общем объеме задач, направленных на обеспечение экономической эффективности открытых горных работ.

Одним из основных факторов влияющих, с геомеханической точки зрения, на устойчивость бортов карьеров является значение прочностных свойств пород слагающих данные борта. В настоящее время для определения значения прочностных свойств пород проводятся специальные исследования направленные на определения пределов прочности образцов пород с последующим расчетом угла внутреннего трения и сцепления для каждой из выделенной группы пород. Однако следует отметить, что проведение таких исследований довольно дорогостояще и осложнено отсутствием необходимого оборудования [1-4]. Ориентируясь на вышеизложенное, нужно отметить необходимость разработки методов определения прочностных свойств пород в массиве на основе анализа текущего состояния карьерных откосов действующих карьеров с использованием обратных геомеханических расчетов [3-6].

Анализ исследований и публикаций. В большинстве случаев метод обратных расчётов для определения физико-механических свойств горных пород рекомендуется применять при оценке фактов, которые привели к нарушению устойчивости породного откоса [5 - 11]. То есть, обратные геомеханические расчёты применяются для установления реальных физико-механических свойств горных пород в теле оползня.

Требования к мероприятиям по борьбе с нарушениями устойчивости уступов, бортов карьеров и отвалов регламентируются инструкциями и методическими указаниями [7-10], при этом работы на оползневых участках бортов карьеров и отвалов должны производиться согласно [9, 10].

При возникновении оползневых явлений, трещин и заколов на поверхности открытых горных выработок рекомендуется следующий порядок ведения горных работ [9]:

исходя из условия возникновения трещин и заколов на поверхности борта, соответствующего устойчивому состоянию с минимально допустимым коэффициентом запаса устойчивости, равным $1,1 \div 1,15$ (1,0 для поверхности сдвижения в районе оползня), корректируют расчетные характеристики прочности пород;

Рис. 1. План и разрез оползневой участка на западном борту карьера № 4 ЧАО «ЦГОК»

по скорректированным характеристикам производят переоценку устойчивости борта на предельном контуре и устанавливают в соответствии с геомеханическим расчетом его параметры;

геомеханическим расчетом определяют параметры рабочего борта с коэффициентом запаса устойчивости $1,15 \div 1,2$ и выше, сконцентрировав горные работы в верхней части борта, оформляют рабочий борт по расчетному профилю;

контроль за оползневой участком осуществляют наблюдениями по профильным линиям и при увеличении скорости смещений породного массива по старым заколам, следует прекратить работы и сосредоточить усилия по разгрузке верхней части борта.

Изложение выполненных работ. Деформирование групп уступов, сложенных песчано-глинистыми породами в м.о. 190.....240, гор. +60.....+150 м, на западном борту карьера № 4 ЧАО «ЦГОК» произошло вследствие многолетнего переувлажнения породного массива вследствие неэффективной работы системы гидрозащиты карьера.

Для ликвидации негативных последствий этих оползневых процессов нами, в соответствии с рекомендациями нормативных документов [2, 4], для устранения причин деформирования западного борта карьера, выполнены следующие работы:

обратные геомеханические расчеты, на основании маркшейдерских замеров оползневых участков, для корректировки прочностных свойств песчано-глинистых горных пород на данном участке западного борта карьера;

расчет устойчивости участка западного борта карьера, в зоне деформирования, после корректировки проектных решений в части приведения борта в положение с нормативным значением коэффициента запаса устойчивости.

Полученные результаты. Обратные геомеханические расчеты для определения фактических прочностных свойств горных пород в районе оползневого участка проведены с помощью метода алгебраического сложения сил, с учетом фактического профиля поверхности скольжения, установленного по результатам маркшейдерских замеров участка деформирования [6, 7].

План оползневого участка на западном борту карьера № 4 ЧАО «ЦГОК» и расчетный разрез приведены на рис.1. Результаты обратных геомеханических расчетов по соответствующему расчетному разрезу представлены в табл.1.

Таблица 1

Результаты обратных геомеханических расчетов по разрезу 1

№ блока	Объем, м ³	Длина дуги площадки, м	Наклон площадки град.	Объемный вес, Н/м ³	Угол внут. трения, град.	Сцепление, МПа	Силы удерживающие Н	Силы сдвигающие, Н
1	1050	70	55	20000	18	0,060	8113692	17202193
2	2240	50	38	18500	18	0,060	13610306	25513012
3	3130	36	22	17500	18	0,060	18661533	20519076
4	1640	48	2	17500	14	0,035	8831355	1001616
5	1755	48	2	17500	14	0,035	9332829	1071851
6	1105	67	2	17500	14	0,035	7163454	674869
Итого по поверхности:							65713169	65982616
Коэффициент запаса устойчивости				1,00				

Общепризнанно, что изменение угла внутреннего трения горных пород с понижением глубины горных работ не отмечается или не значительно, его значение может быть принято постоянным. Поэтому целью любых обратных геомеханических расчетов является определение усредненной величины молекулярного сцепления по вероятной поверхности скольжения [6, 7].

На основании полученных данных, определена зависимость между молекулярным сцеплением и физическим трением для песчано-глинистых пород, в районе оползневого участка (рис. 2). По результатам обратных расчетов, определены скорректированные значения прочностных свойств песчано-глинистых пород в оползневой зоне группы уступов, которые находятся в пределах:

угол внутреннего трения по слою обводнённых пород, который находился в основании призмы скольжения, не более $12 \div 17$ градусов;

молекулярное сцепление по слою обводнённых пород, который находился в основании призмы скольжения, не более $10 \div 55$ кПа.

Мероприятия по ликвидации последствий деформирования групп уступов и участков бортов карьеров должны выполняться в последовательности и объемах, рекомендованных нормативными документами в области наблюдения и контроля за их устойчивостью [7- 9]. Учитывая это, расчеты по определению устойчивых параметров деформированного участка западного борта карьера № 4 ЧАО «ЦГОК» производились с учетом выполнения следующих противооползневых мероприятий:

разгрузка верхней части западного борта карьера (временного отвала) с понижением дневной поверхности до отм. +150 м;

пригрузка уступов +60/+75 м и +75/+90 м по всей длине западного борта в виде контрфорсов из скальной вскрыши высотой на всю высоту уступов и шириной 20 м на гор. +60 м и 15 м на гор. +75 м.

При выполнении геомеханических расчетов по определению устойчивых параметров деформированного участка западного борта карьера №4 нами рассматривались два варианта.

1. При вычислениях использовались показатели молекулярного сцепления и физического трения для песчано-глинистых пород в районе оползневой участка, установленные обратными расчетами.

2. Вычисления производились с учетом возможного дальнейшего снижения молекулярного сцепления песчано-глинистых пород в районе оползневой участка в результате их дальнейшего значительного обводнения вследствие недостаточно эффективной работы системы гидрозащиты западного борта карьера № 4.

План с нанесенными расчетными разрезами рекомендуемого контура западного борта карьера № 4 ЧАО «ЦГОК» показан на рис. 3, а геомеханические схемы к расчету устойчивости оползневой участка западного борта карьера №4 - на рис. 4.

Рис. 2. Соотношение между сцеплением и трением песчано-глинистых пород (западный борт карьера №4 ЧАО «ЦГОК»)

Рис. 3. План с нанесенными расчетными разрезами рекомендуемого контура западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК»

Результаты расчета степени устойчивости оползневой участка западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» по расчетным разрезам 1 и 2 с использованием установленных обратными расчетами показателей молекулярного сцепления и физического трения, приведены в табл. 2.

Результаты расчета степени устойчивости оползневой участка западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» по расчетным разрезам 1 и 2 с использованием показателей молекулярного сцепления и физического трения, которые соответствуют состоянию песчано-глинистых пород в состоянии предельного водонасыщения, приведены в табл. 3.

С учетом скорректированных, на основании обратных геомеханических расчетов, прочностных свойств песчано-глинистых пород, произведены контрольные расчеты устойчивости участка западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» (гор. +60.....+150 м, м.о. 190....240), в геометрических параметрах, предусмотренных проектными решениями по уборке оползневых масс. В результате получены значения коэффициента запаса устойчивости ($n_3 = 1,30-1,50$), а значит предложенные генеральным проектировщиком проектные решения и мероприятия позволят стабилизировать оползневые процессы на рассматриваемом участке.

Рис. 4. Расчетные геомеханические схемы на предлагаемом контуре западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК»

Таблица 2

Расчет по фактическим показателям прочности пород в районе оползня

№ блока	Объем, м ³	Длина дуги площадки, м	Наклон площадки град.	Объем-ный вес, Н/м ³	Угол внут. трения, град.	Сцепле-ние, МПа	Силы удержи-вающие Н	Силы сдвигаю-щие, Н
Разрез 1								
1	1030	75	58	17500	18	0,06	7603566	15286067
2	3510	46	34	17500	18	0,06	19306091	34348424
3	3100	73	2	17500	14	0,035	16072804	1893298
4	2150	54	2	17500	14	0,035	11265251	1313094
5	1495	64	2	21000	14	0,035	10062893	1095670
6	575	50	2	17500	14	0,035	4257344	351176
7	350	38	2	24000	24	0,03	4877651	293156
Итого по поверхности:							73445602	54580884
Коэффициент запаса устойчивости				1,35				
Разрез 2								
1	1100	80	60	17500	18	0,06	7927352	16670989
2	3700	52	32	17500	18	0,06	20961703	34312272
3	3220	77	2	17500	14	0,035	16736074	1966587
4	2250	60	2	17500	14	0,035	11911310	1374168
5	1380	61	2	19000	14	0,035	8668407	915065
6	465	46	2	24000	24	0,03	6345734	389478
Итого по поверхности:							72550579	55628559
Коэффициент запаса устойчивости				1,30				

Таблица 3

Расчет по показателям прочности пород, находящихся в водонасыщенном состоянии

№ бло-ка	Объем, м³	Длина дуги площадки, м	Наклон площадки град.	Объем-ный вес, Н/м³	Угол внут. трения, град.	Сцепле-ние, МПа	Силы удержи-вающие Н	Силы сдвига-ющие, Н
Разрез 1								
1	500	51	58	17500	18	0,06	4566586	7420421
2	1475	35	28	17500	18	0,06	9505272	12118235
3	1000	44	2	17500	12	0,01	4157474	610741
4	670	40	2	17500	12	0,01	2890707	409197
5	420	45	2	24000	24	0,03	5835178	351787
	Итого по поверхности:						26955218	20910380
Коэффициент запаса устойчивости				1,29				
Разрез 2								
1	360	41	58	17500	18	0,06	3544742	5342703
2	1100	28	32	17500	18	0,06	6984290	10200946
3	765	36	2	17500	12	0,01	3203868	467217
4	570	28	2	17500	12	0,01	2398960	348122
5	280	21	2	17500	12	0,01	1250893	171008
6	300	30	2	24000	24	0,03	4103700	251276
	Итого по поверхности:						21486452	16781272
Коэффициент запаса устойчивости				1,28				

Обобщенные результаты выполненных геомеханических расчетов приведены в табл.4.

Выполненные геомеханические расчеты по определению степени устойчивости участка западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» (гор. +60...+150 м, м.о. 190.....240), позволили учесть возможность дальнейшего значительного обводнения песчано-глинистых пород вплоть до состояния предельного водонасыщения. Полученные значения коэффициентов запаса устойчиво-

Таблица 4
Результаты расчета устойчивых параметров оползневого участка западного борта карьера № 4

№ разреза	Высота откоса, м	Угол наклона, град.	Коэф. запаса устойчивости, доли ед.
1	90	15	$1,35/1,15$
	75	17	$1,50/1,30$
	75	16	$1,45/1,24$
	60	19	$1,44/1,29$
2	90	17	$1,30/1,13$
	75	18	$1,34/1,15$
	105	16	$1,30/1,13$
	60	19	$1,47/1,28$

* В числителе коэффициент запаса устойчивости при прочности песчано-глинистых пород, находящихся в естественном состоянии, в знаменателе - в водонасыщенном состоянии.

С целью безопасности, авторами предложено, при выполнении работ по уборке оползневых масс с западного борта карьера №4 ЧАО «ЦГОК» обеспечить минимальный наклон площадок +75 м и +90 м в сторону карьера. Для эффективного отвода водопритокков с рабочих площадок данных горизонтов рекомендуется выполнить в песчано-глинистой толще проходку лучевых дренажных траншей глубиной до 0,5 м с наклоном дна в сторону карьера, с их последующей засыпкой качественной неветрелой скальной вскрышей. Строительство данных лучевых траншей рекомендуется производить с шагом 50 м по всей протяженности западного борта, которое необходимо осуществить до отсыпки контрфорса уступа +75/+90 м.

Выводы. Таким образом, использование обратных геомеханических расчетов по результатам маркшейдерской съемки оползневых участков бортов карьеров позволяет производить корректировку, расчет и обоснование их устойчивых параметров с минимальными затратами, так как нет необходимости в выполнении дополнительных исследований по определению физико-механических свойств песчано-глинистых горных пород. Рекомендовано выполнять мероприятия по стабилизации устойчивого состояния оползневых участков, используя результаты выполненных исследований и расчетов.

Список литературы

1. Болотников А.В., Биленко А.Е., Ткаченко Г.И. Определение возможности увеличения результирующих углов наклона бортов карьера, путем обратных расчетов прочностных свойств пород, на примере Глееватского карьера ПАО «ЦГОК» // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. – 2015. - № 39. - С. 122-127.
2. Несмашний Е.А., Герасимова Е.В., Ткаченко Г.И. Геомеханическое обоснование устойчивых параметров отвалов карьера № 4 ПАО «ЦГОК». // Вісник Криворізького національного університету: зб. наук. праць. - Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», - 2016. - № 43. - С.127-132.
3. Несмашний Є.О., Болотніков А.В., Ткаченко Г.І. Расчет устойчивости участка восточного борта карьера ПАО «ИнГОК» в песчано-глинистой толще. // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг: КНУ. - 2016. - № 41. - С. 64-69.
4. Несмашний Е.А. Оптимизация геометрических параметров открытых горных выработок. Кривой Рог, Минерал. 1999. -120 с.
5. Несмашний Е.А. и др. Определение устойчивых параметров отвала № 2 ПАО «ИнГОК» на предельном контуре с учетом величины порового давления // Металлургическая и горнорудная промышленность. Днепропетровск, №7, 2013, с. 72-75.
6. Несмашний Е.А. и др. Обоснование оптимальных параметров открытых горных выработок на Криворожских карьерах Кривой Рог, Изд-во «Дионис», -2012, -398 с.: ил.
7. Инструкция по наблюдению за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий по обеспечению их устойчивости. Л., ВНИМИ, 1971 г.
8. Методические указания по наблюдениям за деформациями бортов разрезов и отвалов, интерпретации их результатов и прогнозу устойчивости. Л.: ВНИМИ, 1987 -118с.
9. Правила охраны труда при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом. – Харьков: - 2010.
10. Методичні вказівки з визначення оптимальних кутів нахилу бортів, укосів уступів і відвалів заліззорудних та флюсових кар'єрів // Під ред. проф. А.Г.Шапаря // -К: - 2009. – 201с.
11. Попов И.И., Окатов Р.П. Борьба с оползнями на карьерах. -М.: Недра, 1980. - 238 с.
12. Болотніков А.В., Несмашний Е.А., Наминат А.С. Прогнозирование и оценка состояния устойчивости бортов карьера №4, внешних и временных отвалов Артемовского месторождения. // Вісник Криворізького технічного університету: зб. наук. праць. -Кривий Ріг: КТУ. - № 95. 2012. с.69-74.
13. С.С. Серый, А.В. Дунаев. Методика изучения структуры массива скальных пород для оценки устойчивости карьерных откосов // Маркшейдерия и недропользование. №4 (36), июль-август 2008. – с. 40-41

Рукопись поступила в редакцию 19.04.2018

УДК 624.94.012.45

В.М. ЧИРВА, канд. техн. наук, доц., ТОВ «Придніпров'я», м. Кривий Ріг

Т.Л. ЧИРВА, канд. техн. наук, доц.,

Київський національний університет будівництва та архітектури, м. Київ

А.А. САВЧЕНКО, гол. інженер, ТОВ «Придніпров'я», м. Кривий Ріг

К.М. РОМАНЕНКО, канд. техн. наук, ст. викладач, Криворізький національний університет

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБСТЕЖЕННЯ СПОРУДИ ПЛАВАЛЬНОГО БАСЕЙНУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ КОЛОН, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ, ШЛЯХОМ УЛАШТУВАННЯ МОНОЛІТНИХ ОБОЙМ

В представленій статті авторами наведені результати обстеження й технологія підсилення конструктивних елементів споруди 50-метрового басейну закритого типу, який знаходиться у місті Кривий Ріг.

Мета проведених заходів — недопущення аварії та руйнувань елементів конструкції споруди 50-метрового басейну закритого типу в Палаці водних видів спорту при ДЮСШ №1 міста Кривого Рогу, а головне — забезпечення безпечної експлуатації споруди, безпеки відвідувачів. Тим паче, з економічної точки зору, проведення планового технічного обстеження та усунення виявлених дефектів завжди є набагато дешевшим, ніж подальша ліквідація аварії.

Методи досліджень. Візуальне та інструментальне обстеження конструктивних елементів споруди. Аналіз отриманих результатів.

За результатами обстеження авторами статті наведений опис виявлених дефектів та пошкоджень в конструктивних елементах споруди 50-метрового плавального басейну закритого типу. З усіх виявлених дефектів для рекомендацій щодо проведення заходів по підсиленню та відновленню обраний один — найбільш небезпечний. Одними з найнебезпечніших пошкоджень, на думку авторів, є експлуатаційні пошкодження в колонах. Колони є несучими елементами споруди 50-метрового басейну. Саме на них спирається дах та усе обладнання, яке розташовується на стелі.

Практична значимість. Виявлені під час обстеження пошкодження бетону й арматури в колонах мають великий вплив на втрату їх несучої здібності. В свою чергу, втрата несучої здібності колон може призвести до обвалення даху плавального басейну та, можливо, до людських жертв, що є неприпустимим явищем. Тому авторами надані технічні вказівки щодо збільшення несучої здатності саме цих конструктивних елементів споруди басейну.

Результати. Відновлення та підсилення колон вирішено виконувати шляхом улаштування монолітних обойм. В статті також наведена схема розташування виявлених дефектів, нанесених на план споруди, а також схеми улаштування монолітних обойм. Наприкінці статті авторами поставлені подальші задачі для досліджень в цьому напрямку. Заплановане проведення обстеження чаші 50-метрового плавального басейну з виявленням дефектів та рекомендаціями щодо їх усунення.

Ключові слова: споруда, басейн, обстеження, колона, пошкодження, підсилення, монолітна обойма.

doi: 10.31721/2306-5451-2018-1-46-53-56

Проблема та її зв'язок з науковими та практичними завданнями. Такі громадські споруди як басейни, в яких проводяться масові спортивні заходи, завжди користувалися великою популярністю у населення нашого міста. Адже кожна людина знає про переваги занять водними видами спорту, але аварійний стан цих споруд загрожує як здоров'ю так, навіть, і життю його відвідувачів. Саме тому усі споруди басейнів потребують регулярних обстежень з метою уточнення технічного стану конструктивних елементів, виявлення дефектів і пошкоджень, ухвалення рішення про можливість їхньої подальшої експлуатації або ж необхідність ремонту і підсилення конструкцій.

В статі наведені результати обстеження споруди 50-метрового басейну закритого типу в Палаці водних видів спорту при ДЮСШ №1 м. Кривого Рогу, який останні 40 років експлуатується без проведення капітального ремонту. За довгий час експлуатації змінювались нормативні документи, кліматичні умови та виникали пошкодження в несучих конструкціях у вигляді тріщин, відшарування бетону та корозії арматури.

У зв'язку з цими обставинами актуальним постає питання технічного обстеження несучих конструкцій споруди басейну, а також надання рекомендацій щодо проведення заходів по усуненню експлуатаційних пошкоджень та інших виявлених дефектів.

Аналіз досліджень і публікацій. Методом відновлення та підсилення несучих елементів будівельних конструкцій присвячено багато робіт, одними з них є праці [1-3]. В представленій статті автори висвітлюють результати обстеження споруди плавального басейну та наводять технологію підсилення її найбільш уражених експлуатаційними пошкодженнями несучих елементів.

Постановка мети. Мета проведених заходів — виявлення пошкоджень та дефектів в колонах та надання рекомендацій по їх усуненню, недопущення аварій і руйнувань конструкції споруди 50-метрового басейну закритого типу в Палаці водних видів спорту при ДЮСШ №1